



REGISTRO DE EVIDENCIA DE INSPECCIÓN


Aguas Superficiales y Sistemas Lacustres,
Acuáticos y Marinos

Código: REMU-03
Versión: 03
Vigencia: agosto, 2017
Modificado: junio, 2021
Página: 1 de 1

Nº 002427

Titular	Rio Bueno				
Establecimiento - Código SIEP	Planta de Procesos -				
N° RCA Establecimiento	-				
Fecha de Emisión: 10-03-2023	Fecha de Inspección: 10-03-23	Hora de Inicio	9:40	Hora de Término	10:40
N° OT	9693				
Servicio	Caracterización de Ril ludo				

Derivación Muestras
Agua
Macrofauna
Registro Visual



Sedimento
Fitoplancton



Otro (Especificar)

-

Matriz (Tipos de Muestras) Superficial ☒ Mar ☐ Lago ☐ Tamizado (Macrofauna) 1mm ☐ 0.5mm ☐

IDENTIFICACIÓN ESTACIONES DE INSPECCIÓN

ID	UTM Este	UTM Norte	HORA	PROF. (m)	N° RÉPLICA	ID	UTM Este	UTM Norte	HORA	PROF. (m)	N° RÉPLICA
E1	669741	5534708	9:49	0,5	1						
E2	669729	5534657	10:09	0,5	1						

OBSERVACIONES

Se realiza caracterización de Ril ludo según lo solicitado -

TITULAR O REPRESENTANTE

NOMBRE: Patricia Canascho Sch
RUN: 8419512 K
FIRMA:

RESPONSABLE CONEMI

NOMBRE: PALOMA NOVOA
RUN: 194428698157
FIRMA:
CONEMI