

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 15-01-2021	1.2 Hora de inicio: 13:30	1.3 Hora de término: 14:05
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Vertedero Municipal de Quellón	1.4 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operando	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Ruta W 908 Km 2.16	Comunas: Quellón	Región (es): Región de Los Lagos
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: I. Municipalidad de Quellón	Domicilio: 22 de Mayo 351, Quellón.	
RUT o RUN: 69.230.700-3	Teléfono: 65 2686828	Correo electrónico: alcaldia@muniqueillon.cl
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Cristian Ojeda Chiguay	Domicilio: 22 de Mayo 351, Quellón	
RUN: 12.663.356-4	Teléfono: 65 2686828	Correo electrónico: alcaldia@muniqueillon.cl
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Luis Muñoz	Domicilio: 22 de mayo 351, Quellón	
RUN: 10.431.986-6	Teléfono: +56 934338083	Correo electrónico: quellonmedioambiente@gmail.com
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Inspección de medidas provisionales pre-procedimentales MP -056-2020, dictadas mediante Res. Ex. N°2400/2020.

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Manejo de residuos sólidos domiciliarios
- Manejo de aguas lluvias
- Manejo de biogás
- Cierre perimetral

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Tipo	Instrumento	N°	Año	Nombre
MP	Res. Ex.	2400	2020	Ordena Medidas provisionales pre-procedimentales que indica a la Ilustre Municipalidad de Quellón, en el marco de la operación del vertedero municipal de la comuna de Quellón.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:) SI _____ NO __ x__	En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO __ x__	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO ☐

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 13:30 horas se realiza actividad de inspección ambiental a la UF “Vertedero municipal de la comuna de Quellón”. Se da a conocer al Sr. Luis Muñoz, maquinista del vertedero, el alcance de la actividad en el marco de la Res. Ex. N°1184/2015 de la SMA y cuyo motivo corresponde a verificar el estado actual de las medidas provisionales dictadas por esta Superintendencia.

Estación 1: Manejo de residuos

Se constata la existencia de un frente de trabajo activo en sector este del vertedero, y que forma parte del quinto nivel de residuos, el que se encuentra terminado en un aproximadamente un 85%. Se constata la existencia de material de cobertura alrededor del frente de trabajo, y residuos dispersos por fuera de este, principalmente plásticos.

Se conversa con el Sr. Luis Muñoz, operario de la máquina retroexcavadora que se encuentra realizando cobertura de los residuos al momento de la inspección, quien informa que de acuerdo a las instrucciones dadas desde el municipio, se pretende continuar con la disposición de residuos en un sexto nivel, hasta alcanzar la altura del cerco perimetral ubicado en lado sureste del vertedero.

Se constata la existencia de material de cobertura ubicado en la orilla del quinto nivel de residuos. El Sr. Muñoz informa que se trata de un pretil para delimitar la zona de disposición de residuos del futuro sexto nivel.

El Sr. Muñoz indica que su trabajo es dejar todos los residuos cubiertos al final de la jornada de trabajo.

Se constata presencia de residuos descubiertos superficie y en talud del quinto nivel, y en los alrededores del cierre perimetral.

Se constata la presencia de vectores, principalmente aves (jotes y gaviotas), y de perros (aproximadamente 6 perros).

Estación 2: Manejo de aguas lluvias

Se constata ausencia de canales perimetrales en lado sur del quinto nivel de residuos vertedero, además de ausencia de canales perimetrales en la base de la torta de residuos. No se observa apozamiento de aguas lluvias en superficie del quinto nivel de residuos.

Estación 3: Manejo de biogás

Se constata la existencia de chimeneas de ventilación pasiva de biogás en cuarto y quinto nivel, y que corresponden a las constatadas anteriormente en inspección del 14 de septiembre y 27 de noviembre de 2020. Se constata fuerte olor a biogás proveniente de las chimeneas.

Estación 4: Cerco perimetral


Se constata cerco perimetral incompleto, y en algunos sectores en mal estado. En lado sur del vertedero se constata que no existe cierre perimetral.

Se toman fotografías y se georreferencian lugares.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Javiera Chinchilla Sandoval	SMA	<div>2/15/2021</div> <div>  </div> <hr/> <div>Javiera Chinchilla Sandoval</div> <div>Firmado por: Javiera Elizabeth Chinchilla Sandoval</div>
Patricia Aros Bustamante	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Luis Muñoz	Maquinista del vertedero	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro ____X____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Se entrega acta por correo electrónico en atención a contexto pandemia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------