

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 15-05-2024	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 10:00	<b>1.3 Hora de término:</b> 11:00		
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> ESCOMBRERA FAMILIA PARRA (RELLENO Y VERTEDERO-FUNDO EL BOLDAL)		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> EN OPERACIÓN		
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> HUMEDAL VASCO DA GAMA COORDENADAS UTM WGS 84 N 5926157; E 671861 predio ROL 7021248		<b>Comuna:</b> HUALPÉN	<b>Región:</b> BIOBÍO	
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> HERALDO JESUS PARRA PINCHEIRA		<b>Domicilio Titular (para efectos de notificación):</b> HUMEDAL VASCO DA GAMA COORDENADAS UTM WGS 84 N 5926157; E 671861.		
<b>RUT o RUN:</b> 9.130.644-1	<b>Teléfono:</b> +56 965366975 +56 952223658	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:PAMER44@HOTMAIL.COM">PAMER44@HOTMAIL.COM</a>		
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> HERALDO JESUS PARRA PINCHEIRA		<b>Domicilio:</b> HUMEDAL VASCO DA GAMA COORDENADAS UTM WGS 84 N 5926157; E 671861.		
<b>RUT o RUN:</b> 9.130.644-1	<b>Teléfono:</b> +56 965366975 +56 952223658	<b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:PAMER44@HOTMAIL.COM">PAMER44@HOTMAIL.COM</a>		
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> No aplica		<b>Domicilio:</b> No aplica		
<b>RUT o RUN:</b> No aplica	<b>Teléfono:</b>	<b>Correo electrónico:</b>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input type="checkbox"/> Programada	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> No programada	<b>Denuncia:</b> _____	<b>Oficio:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Otro:</b> _____
	Resolución Exenta N° 574 de fecha 11-04-2024. Ordena medidas provisionales a Heraldo Parra Pincheira en relación al proyecto escombrera Familia Parra Humedal Vasco Da Gama.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Elusión al SEIA Medidas provisionales según Art. 48, Ley 20.417 LOSMA				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
Resolución Exenta N° 574 de fecha 11-04-2024. Ordena medidas provisionales a Heraldo Parra Pincheira en relación al proyecto escombrera Familia Parra Humedal Vasco Da Gama.				



#### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ___ NO <u>X</u>	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ___ NO <u>X</u>	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)  SI ___ NO ___ No aplica <u>X</u>								
<b>5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:</b> SI ___ NO <u>X</u> (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)  <b>En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">SI ___ NO <u>X</u></td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td style="text-align: right;">SI ___ NO <u>X</u></td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td style="text-align: right;">SI ___ NO <u>X</u></td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td style="text-align: right;">SI ___ NO <u>X</u></td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ___ NO <u>X</u>	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ___ NO <u>X</u>	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ___ NO <u>X</u>	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ___ NO <u>X</u>
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ___ NO <u>X</u>									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ___ NO <u>X</u>									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ___ NO <u>X</u>									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ___ NO <u>X</u>									

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

La actividad se efectuó desde vía pública y con vista a través de ingreso con permiso al centro de eventos Suractivo, que colinda con el vertedero (ESCOMBRERA FAMILIA PARRA PINCHEIRA).  
 No hubo comunicación con el titular mientras se efectuó la inspección.



## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

### 1. Estación 1. Acceso habilitado a vertedero.

Se verifica que el acceso se encuentra cerrado por cadena y candado. A su vez se observa que existen huellas de neumáticos de automóviles o camiones.

Se verifica que no existen en el acceso, la instalación de cintas de seguridad y un letrero que indique la clausura, que se encuentre ubicado en la reja de ingreso al vertedero, ni en ningún otro lugar visible del acceso.

En el acceso existe una persona la cual informa que espera la llegada de su primo para ingresar al predio. Se le informa que se procederá a tomar fotografías del lugar, a lo cual se retira a un lado.

A continuación se presenta fotografía del acceso al vertedero, que se encuentra cerrado al paso.

Fotografía 1. Vista del acceso al vertedero. Coordenadas UTM WGS 84, 671796.00 m E; 5925790.00 m S.



### 2. Estación 2. Vista desde Centro de eventos Suractivo

Se procede a ingresar al estacionamiento del centro de eventos SURACTIVO, con permiso del guardia a cargo, para acceder a verificar el posible avance o uso del vertedero, desde pared que separa ambas propiedades (lotes).

Se observa desde el límite predial, que existen nuevos acopios residuos asimilables a tipo domiciliario (ver Fotografía 2 de la presente Acta). Lo anterior se verifica al comparar con la fotografía N° 2 del acta de inspección ambiental de fecha 20-03-2024. Se observa también movimiento de ramas y acopio de estas.

También se observa que los restos de camiones y vehículos siniestrados permanecen en el sitio, y se observa además nuevos acopios de partes de vehículos. Por lo que corresponde a un avance del área de acopio en comparación al Acta de fecha 10-01-2024 (ver Fotografía 4).

A continuación se presenta registros fotográficos de la inspección.





Fotografía 2. Vista de sector con acopio de residuos domiciliarios (cuadro rojo). Coordenadas UTM WGS 84, 671896.32 m E; 5926414.45 m S. Existen nuevos residuos y movimiento de ramas desde el suelo desnudo hacia zona de vegetación y acumulación (cuadro amarillo).





Fotografía 3. Vista hacia el sur con acopio de residuos de material de construcción de demolición y otros (círculo rojo). Coordenadas UTM WGS 84, 671899.20 m E; 5926371.36 m S. No existen nuevos avances o acopios en este sector.



Fotografía 4. Vista hacia el norte con nuevo acopio de partes de automóviles (chasis de camiones). Coordenadas UTM WGS 84, 671889.33 m E; 5926453.04 m S. Corresponde a un avance del área de acopio en comparación al Acta de fecha 10-01-2024.



Los fiscalizadores se retiran del lugar y se da por finalizada la inspección.

**Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile**

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR		
N°	Descripción	
	No aplica	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Hugo Ramirez C.	SMA Biobío	
Francisco Caamaño A.	SMA Biobío	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
No aplica		
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)  <b>SI</b> _____ <b>NO</b> <u><b>X</b></u>	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b> <b>Ausencia del Encargado</b> <u>    <b>X</b></u> <b>Negación de Recepción</b> _____ <b>Otro</b> <u>    <b>X</b></u> _____ <b>Observaciones:</b> La inspección se efectuó desde fuera del predio en vía pública y a través de sector que colinda con UF.	

