

Río Claro, 18 de marzo de 2026

Sra.  
Mariela Valenzuela H.  
Jefa Oficina Regional del Maule  
Superintendencia del Medio Ambiente

**REF. :** Respuesta a Resolución Exenta RDM N°46/2026  
– Solicitud de aclaración sobre disposición de  
residuos en Alvéolos 5B y 6A en Unidad  
Fiscalizable Ecomaule.

De mi consideración.

En representación del titular del proyecto Centro de Manejo Integral de Residuos Ecomaule, y en relación con la Resolución Exenta RDM N°46/2026, mediante la cual esa Superintendencia solicita aclaraciones respecto de la identificación de los alvéolos del relleno sanitario observados durante la inspección ambiental realizada el 06 de marzo de 2026, venimos en remitir los antecedentes requeridos.

A continuación, se responde a cada uno de los requerimientos señalados en el resuelvo primero de la citada resolución.

**a) Identificación del alvéolo correspondiente al frente de trabajo activo (Coordenadas UTM 282.332 E ; 6.101.459 N – Huso 19S)**

El frente de trabajo activo detectado en las coordenadas indicadas corresponde a la parte superior del alvéolo 5A del relleno sanitario de Ecomaule, específicamente a la zona superior o corona de este alvéolo. En este punto se estaban ejecutando las operaciones de descarga de camiones, para posteriormente distribuir y compactar los residuos hacia el alvéolo 5B utilizando una máquina excavadora.

Ambos alvéolos, 5A y 5B, corresponden a unidades actualmente autorizadas y en operación dentro del relleno sanitario, contando con autorización sanitaria de funcionamiento otorgada por la SEREMI de Salud del Maule mediante Resolución N°3887 de 12 de noviembre de 2019 y N°240721527 de 31 de marzo de 2024 respectivamente, las cuales se encuentran vigentes y respalda la operación de disposición final en dicho sector. Se adjuntan como anexos ambas resoluciones.

Fotografías 1: Frente de trabajo activo durante la fiscalización del 06-03-2026



**b) Identificación del alvéolo correspondiente a la zona de disposición de residuos (Coordenadas UTM 282.363 E ; 6.101.354 N – Huso 19S)**

La zona de disposición de residuos detectada en las coordenadas señaladas corresponde al alvéolo 5B del relleno sanitario en su primer nivel.

Tal como se indicó en la presentación previa del titular mediante Téngase Presente ingresado con fecha 12 de marzo de 2026, la referencia al alvéolo 6A consignada en el Acta de Inspección Ambiental correspondería a un error de identificación, ya que el sector inspeccionado forma parte de la zona inferior del alvéolo 5B, actualmente en operación.

Fotografías 2: Vista hacia parte inferior del alvéolo 5B durante la fiscalización del 06-03-2026



Cabe precisar que:

- El alvéolo 6A no se encuentra operativo ni recibe residuos, encontrándose actualmente en proceso de construcción.
- El inicio de operación del alvéolo 6A se proyecta una vez obtenida la correspondiente autorización sanitaria de funcionamiento, estimada para el abril del año 2026.
- La implementación de cobertura del alvéolo 5B zona inferior se realizó una vez aseguradas las condiciones para el ingreso de maquinaria y personal, ya que este punto había sido utilizado como frente de descarga durante las precipitaciones ocurridas en días anteriores.

Fotografías 3: Estado de cobertura de alvéolo 5B los días 10 y 11 de marzo, posterior a la fiscalización.



En consecuencia, las condiciones observadas durante la inspección deben entenderse asociadas al alvéolo 5A como único frente de trabajo o descarga y Alvéolo 5B zona inferior donde se iniciarían los

trabajos de cobertura luego de haber sido utilizado durante el periodo de lluvias como frente de descarga, unidades actualmente autorizadas para la disposición de residuos.

**c) Plano georreferenciado del relleno sanitario**

Con el objeto de facilitar la verificación de lo señalado en los literales anteriores, se adjunta como anexo un plano georreferenciado del relleno sanitario de Ecomaule, en el cual se identifica:

- La delimitación de los alvéolos 1, 2, 3, 4, 5A y 5B y 6A.
- La ubicación de las coordenadas indicadas en la Resolución Exenta RDM N°46/2026.

Este plano permite visualizar la relación espacial entre los puntos observados durante la inspección y las unidades operacionales del relleno sanitario.

En caso de que se requiera comunicar con Ecomaule, solicitamos tomar contacto con Oscar Villagra, Encargado de Medio Ambiente y Cumplimiento, al teléfono +56995092865 o a su correo electrónico [ovillagra@volta.cl](mailto:ovillagra@volta.cl) con copia a [medioambiente@volta.cl](mailto:medioambiente@volta.cl).

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

**Nicolás Navarrete Hederra**  
Representante Legal  
Ecomaule