

MEMORÁNDUM D.S.C. N° 359/2020

DE: EMANUEL IBARRA SOTO
JEFE (S) DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO

A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

MAT.: INFORMA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 08 de junio de 2020

Con fecha 02 de diciembre de 2013, la División de Fiscalización (en adelante DFZ) derivó a la División de Sanción y Cumplimiento (en adelante DSC) el informe de fiscalización ambiental **DFZ-2013-626-III-RCA-IA**; asimismo, con fecha 15 de diciembre de 2016, DFZ derivó a DSC el informe de fiscalización ambiental **DFZ-2016-995-III-RCA-IA**.

A continuación se informa sobre el análisis realizado en base a los Informes de Fiscalización indicados anteriormente:

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO O FUENTE FISCALIZADA:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		RUT O RUN:
Puerto Las Losas S.A.		76.498.850-7
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO O FUENTE FISCALIZADA:		
NOMBRE		
Puerto Las Losas		
DIRECCIÓN	COMUNA	REGIÓN
Carretera S/N, Huasco	Huasco	Atacama

II. PERÍODOS EVALUADOS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

FECHA O FECHAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	INSTRUMENTO AMBIENTAL ASOCIADO
1-08-2013	RCA N° 226/2006; RCA N° 332/2008
3-11-2016	RCA N° 226/2006; RCA N° 332/2008; RCA N° 5/2015

III. HALLAZGOS CONSIGNADOS EN LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.

INFORME	HALLAZGOS
DFZ-2013-626-III-RCA-IA	<p>1.- No instalación de pitones en el frente de carga de la pila acopio de caliza/carbón, que corresponde a una medida de manejo de emisiones atmosféricas.</p> <p>2.- No implementación de estación de aditivos orgánicos, comprometido como mejora al Sistema de Humectación de Canchas en RCA 226/2006.</p> <p>3.- No realización de gestiones de limpieza de vía férrea en la frecuencia comprometida en RCA, constatándose presencia de finos de mineral de hierro en la vía.</p> <p>4.- Utilización de información meteorológica proveniente de Capitanía de Puerto de Huasco, ubicada a 15 km de UF; no utilizar en modelación la información de estación meteorológica comprometida en RCA 226/06.</p>
DFZ-2016-995-III-RCA-IA	<p>1.- No instalación de pitones en el frente de carga de la pila acopio de caliza/carbón, que corresponde a una medida de manejo de emisiones atmosféricas.</p> <p>2.- No implementación de estación de aditivos orgánicos, comprometido como mejora al Sistema de Humectación de Canchas en RCA 226/2006.</p> <p>3.- Titular no presenta registro relativo a limpieza línea férrea. Limpieza comprometida en RCA 226/2006.</p>

IV. GESTIONES.

Tipo	Nº Resolución	Fecha
Requerimiento de información	575/2016	24 de junio 2016
Requerimiento de información	569/2020	6 de abril 2020

V. ANÁLISIS.

- Respecto de los hallazgos indicados anteriormente bajo los Nº 2, 3 y 4 del informe **DFZ-2013-626-III-RCA-IA** y Nº 2 y 3 del informe **DFZ-2016-995-III-RCA-IA**, cabe señalar que su conformidad fue acreditada por el Titular en su respuesta al requerimiento de información realizado por esta Superintendencia mediante la Res. Ex Nº 575/2016, de fecha 24 de junio de 2016, en tanto presentó antecedentes fehacientes y verificables respecto de (i) implementación del sistema de aditivos orgánicos, (ii) realización de gestiones para la limpieza de la vía férrea y (iii) instalación y operación de la Estación Meteorológica de la Planta de Pellets (ubicada dentro de las instalaciones de Compañía Minera del Pacífico).
- En lo que se refiere al hallazgo Nº 1 de ambos informes de fiscalización, cabe señalar en primer lugar que mediante su respuesta a la Res. Ex. Nº 575/2016, el Titular acreditó

mediante registro fotográfico la implementación de *pitones* y torres de aspersión para la humectación de las pilas de carbón y caliza por parte de CMP.

- Por otra parte, a mayor abundamiento, mediante la Res. Ex N° 569/2020 se solicitó al Titular informar los resultados del monitoreo de emisiones de MP10 comprometido en la RCA 226/2006. Analizada la información proporcionada por el Titular, junto a aquella previamente informada por Puerto Las Losas en el Sistema de Seguimiento Ambiental de esta SMA, en un período de revisión de 3 años se constata una única superación mínima el día 26 de diciembre de 2016.

VI. CONCLUSIONES

En base a lo anterior, y en base a la información proporcionada por el Titular, esta División de Sanción y Cumplimiento concluye que los hallazgos identificados en los informes de fiscalización **DFZ-2013-626-III-RCA-IA** y **DFZ-2016-995-III-RCA-IA** no reúnen las características necesarias para iniciar un procedimiento sancionatorio, procediendo por tanto la publicación de los mencionados informes.

VII. RESUMEN

Informe a publicar	Anexos
DFZ-2013-626-III-RCA-IA	Res. Ex N° 575/2016 y respuesta.
DFZ-2016-995-III-RCA-IA	Res. Ex. N° 569/2020 y respuesta.

Emanuel Ibarra Soto
Jefe de la División de Sanción y Cumplimiento (S)
Superintendencia del Medio Ambiente

JPJ

Distribución:

- Oficina SMA Región de Atacama.
- Fiscalía.