


ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 26.07.2021	1.2 Hora de inicio: 16:30 hrs.	1.3 Hora de término: 17:30 hrs.		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE EXTRACCION Y CHANCADORA ARIDOS ARIMIX LTDA.		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: PARALIZADA SIN EXTRACCION NI PROCESAMIENTO DE ARIDOS		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: CAMINO NAHUELTORO KM 2 RIO ÑUBLE		Comuna: CHILLAN	Región: ÑUBLE	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE EXTRACCION Y CHANCADORA ARIDOS ARIMIX LTDA.		Domicilio Titular: CAMINO NAHUELTORO KM 2 RIO ÑUBLE		
RUT o RUN: 6.915.526-K	Teléfono: 422271866	Correo electrónico: armix.carel@gmail.com		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: SERGIO VELASQUEZ WEISSE		Domicilio: CAMINO NAHUELTORO KM 2 RIO ÑUBLE		
RUT o RUN: ----	Teléfono: ---	Correo Electrónico: armix.carel@gmail.com		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: ADAN MUÑOZ CID		Domicilio: CAMINO NAHUELTORO KM 2 RIO ÑUBLE		
RUT o RUN: 8251541-0	Teléfono: 998714074	Correo electrónico: armix.carel@gmail.com		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 Programada	2.2 No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	1335-2015 / 1567-2016 / 28-XVI-2019 / 34-XVI-XVI-2019			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
CHEQUEO ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EN ATENCION A PROCESO DFZ-2020-32-XVI-SRCA				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
NO APLICA – ELUSION AMBIENTAL				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	5.2 Se solicitó auxilio de fuerza pública: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO _____				
En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:				
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización b) Se informó la normativa ambiental pertinente			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO _____ <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO _____	



- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI NO _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI NO _____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

UNIDAD NO SE MANTIENE EN OPERACIÓN AL MOMENTO DE LA INSPECCION

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisada las instalaciones se da cuenta que las obras están paralizadas en materia de extracción y procesamiento de áridos.

Sr. Adam Muñoz informa que a la fecha han procesado alrededor del 15% del material acopiado, el retraso se debe a que las instalaciones han estado paralizadas desde marzo de 2020, por lo que existen dificultades en rodamientos y descansos de cintas transportadoras derivados de la paralización, obtención de repuestos, reparación de motores y mano de obra.

Visitada la unidad de procesamiento, se observa que existen reparaciones en curso en el alimentador y también se ha extraído el cono grande a taller mecánico para recambio y refuerzos de estructuras de soporte.

Sobre lo expuesto, se solicita presentar medios de verificación de reparaciones, como compra de repuestos, facturas, entre otros. También se debe presentar propuesta de ajuste en cronograma para el retiro total del material. Plazo 10 días hábiles desde la notificación del acta. Antecedentes deben ser remitidos oficinadeparte@sma.gob.cl o Av. Libertad 790 Chillán.

La actividad finalizó a las 17:50 hrs.


8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
01	No se solicitan documentos.

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital – NO APLICA

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes - NO APLICA

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección)

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN ANDRÉS LINEROS LUENGO	SMA	


10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
ADAN MUÑOZ CID	PLANTA DE EXTRACCION Y CHANCADORA ARIDOS ARIMIX LTDA.	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.
--	--

Fotos de la fiscalización

<p>Avance de faenas de proceso de material acopiado</p>  <p>26/7/2021 18H 761635 5950633 Chillán</p>	<p>Avance de faenas de proceso de material acopiado y procesado</p>  <p>26/7/2021 18H 761634 5950610 Chillán</p>
--	---




Reparación de cono mayor en taller



26/7/2021
18H 761573 5950575
Chillán

Repaciones en alimentador en altura



26/7/2021
18H 761531 5950662
San Carlos

de infiltración de aguas lluvias



Otra vista de alimentador y estado de reparación

