

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 07 de julio de 2021	1.2 Hora de inicio: 13:00	1.3 Hora de término: 13:55
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Aridos Fundo La Rivera	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En operación.	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Hijuela 3, Fundo La Rivera, Panguipulli		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: César García Arcos		Domicilio: Hijuela 3, Fundo La Rivera, Panguipulli
RUT o RUN: 8.206.546-6	Teléfono 9-74972234	Correo electrónico: cagf1984@gmail.com
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: César García Arcos		Domicilio: Hijuela 3, Fundo La Rivera, Panguipulli
RUN: 8.206.546-6	Teléfono: 9-74972234	Correo electrónico: cagf1984@gmail.com
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: -		Domicilio: -
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		

**2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN** (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____ 2.2 No programada: x _____ Motivo: Denuncia x Oficio _____ Otro _____ PDC _____

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Estado de ejecución del proyecto.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

No hay.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso: En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:

SI _____ NO X _____

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada: En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:

SI _____ NO X _____

(Solo SMA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**6.1 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/> X _____	Registro Fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/> X _____	Toma de Muestras: _____	Otras (especificar):
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:

SI _____ NO X _____

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

SI _____ NO X _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI _____ NO X _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI _____ NO X _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

No aplica. La instalación se encontraba sin trabajadores al momento de la inspección, sin embargo, se pudo acceder (libre tránsito) y realizar recorrido de reconocimiento del área.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 13:00 horas del día miércoles 07 de julio de 2021, se ingresó a la Unidad Fiscalizable “Aridos Fundo La Rivera”, por servidumbre de tránsito. En el lugar, al momento del ingreso, no hay personal del proyecto, sin embargo, existe libre acceso, por lo que se ingresa en vehículo fiscal hasta el frente de trabajo de la actividad.

Durante la inspección se pudo obtener la siguiente información:

- En el lugar existe una chancadora/selecciónadora operativa, implementada en la terraza más baja del frente de trabajo, a un costado de la pared principal de explotación de roca. Lo que da cuenta que se trata de proyecto activo, en operación.
- En distintos sectores, se aprecia acumulación de material ya extraído de la cantera, en particular gravilla y ripio de distintos gramajes.
- En el recorrido por la instalación, es posible constatar huellas recientes producto del tránsito de camiones.
- Se aprecia crecimiento de la cantera hacia el margen sur y suroeste del predio, ello en comparación con las inspecciones anteriores. Lo anterior, se condice con lo observado en inspección de marzo de 2018, cuando se constató apertura de camino en el sector noroeste, ocasión en la que el Sr. César García Franco (hijo del propietario Sr. César García Arcos), indicó que, en efecto, se estaría revisando la calidad del material, con el objeto de ampliar la extracción hacia el sector sur-suroeste del predio.
- Se observa tala de árboles y raíces vivas, consecuencia de ir abriendo espacio útil para la extracción.
- Respecto del camino de acceso (servidumbre), sigue existiendo una pared vertical a escasos 3 metros del camino, de una profundidad (altura si se mira desde la cantera), de al menos 15 metros.
- En síntesis, la cantera está en operación. Si bien, no hay actividades de extracción al momento de la inspección, hay evidencia de que existe actividad (chancadora/selecciónadora, huellas de tránsito de camiones en el camino de acceso e interiores).
- Se tomaron registros fotográficos de la actividad, coordenadas de puntos de referencia y track del recorrido.



La imagen describe el recorrido efectuado el día de la inspección.





Las fotografías describen la zona sur-suroeste del predio hacia donde se ha ampliado el área de explotación de la cantera, además de la chancadora que se ubica en la terraza original del proyecto.

9. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Eduardo Rodríguez Sepúlveda	SMA	
Mauricio Benítez Morales	SMA	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada receptionó copia del Acta: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> X Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos): El Acta se envía mediante correo electrónico.
--	---