

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 28-04-2022	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 16:40 am	<b>1.3 Hora de término:</b> 17:15 pm
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Recinto Pozo Becker	<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Operación	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Ruta S-91, Km 5, Camino Villarrica-Loncoche.	<b>Comuna (s):</b> Villarrica	<b>Región (es):</b> La Araucanía
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:</b> Municipalidad de Villarrica	<b>Domicilio:</b> Pedro de Valdivia N° 810, Villarrica.	
<b>RUT o RUN:</b> 69.191.500-k	<b>Teléfono:</b> 452 206500	<b>Correo electrónico:</b> --
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Germán Vergara Lagos	<b>Domicilio:</b> Pedro de Valdivia N° 810, Villarrica.	
<b>RUN:</b> 8.437.774-0	<b>Teléfono:</b> 452 206500	<b>Correo electrónico:</b> --
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:</b> David Muñoz (caseta control de acceso)	<b>Domicilio:</b> ---	
<b>RUN:</b> ---	<b>Teléfono:</b> ---	<b>Correo electrónico:</b> ---
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>		



## 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

<p>2.1 Programada: _____</p>	<p>2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> _____</p> <p>Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____</p> <p>(Detallar motivo brevemente)</p> <p>Seguimiento a requerimiento de ingreso a SEIA según Resolución Ex. N° 695 del 25.03.2021 y cronograma de ingreso aprobado mediante Resolución Ex. N° 939 de 27.04.2021</p>
------------------------------	---

## 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Verificación estado del proyecto.

## 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- Ley 19.300 MINSEGPRES.  
- DS 40/12 RSEIA

## 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

## 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI \_\_\_\_\_ NO  \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI \_\_\_\_\_ NO  \_\_\_\_\_

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI \_\_\_\_\_ NO  \_\_\_\_\_



- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI  NO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI  NO

**6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)**

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordinadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI  NO**

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI  NO**

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

- Se realiza inspección sin presencia de personal de la Municipalidad ya que se informa vía telefónica por el Jefe DAOMA que gran parte del personal de operaciones, se encuentra atendiendo emergencias producto del temporal de las ultimas horas. Recibe en el acceso don David Muñoz quien facilita el acceso pero no acompaña a la actividad

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se procede a realizar inspección al recinto asociado al pozo conocido como "Escombrera Becker" en atención a que a la fecha y pese a la Resolución Ex. N° 77 del 25.03.2021 y su reiteración mediante Resolución Ex. N° 390 del 16.03.2022, esta Superintendencia no ha recibido respuesta respecto al estado de ingreso del proyecto a evaluación ambiental conforme lo aprobó la SMA mediante Resolución Ex. N° 939 del 27.04.2021
2. Al momento de ingreso al recinto de Escombrera Becker, se constata el ingreso de vehículos con diferentes materiales, dichos vehículos son registrados en su entrada mediante un intercambio verbal entre el personal del control de acceso y posteriormente registro en un libro del recinto, no existiendo una revisión o verificación de lo ingresado más allá de la inspección ocular general.
3. Una vez en el interior y presentado en el acceso ante el personal a cargo, se realiza un recorrido interior en toda su extensión, constatando la operación del pozo Becker
4. Al ingreso, se constata un letrero informativo que informa sobre las diferentes zonas y el tipo de materiales de cada una, constatando el desglose en "reciclables por el extremo Este del recinto, Escombros en el extremo sur del recinto y restos de podas en el extremo norte del mismo"
5. Sector tipificado como "Escombros": Del recorrido en dicha zona, de acuerdo al letrero informativo de acceso, se puede constatar distintos tipos de materiales siendo principalmente restos de cartón, envases de pintura, solventes, bolsas, juguetes, algunos electrodomésticos y basura de tipo domestica diversa y dispersa en todo el sector, incluyendo aserrín en un sector acopiado
6. En zona norte adyacente a este sector, se aprecian restos de poda de ramas y arboles con restos de basuras y bolsas plásticas
7. Se constata en sector asociado a las coordenadas UTM 734229.00 m E - 5649184.00 m S (Huso 18) retroexcavadora realizando movimiento de tierra para despeje del sector

8. Se constata en sector asociado a las coordenadas UTM 734251.00 m E - 5649097.00 m S (Huso 18) acopio de neumáticos en desuso los que se encuentran en el extremo sur del recinto, más otros dispuestos en forma dispersa en sectores adyacentes dentro de la vegetación existente dentro del predio.
9. Se continua por el recorrido interior constatando en el sector nor-este del predio, la acumulación de colchones apilados junto a restos de podas y un sector señalado como "Fierros" en donde se constatan plásticos, basura en general y algunas latas y envases de pinturas y solventes, existiendo un recipiente de pintura con restos de pintura color celeste en interior en condición de escurrir hacia el exterior del envase
10. Se verifica que en toda la extensión del sector asociado al pozo Becker no existe una impermeabilización que evite el contacto de algún elemento que se genere en los residuos que son dispuestos en la escombrera, con el suelo
11. Se constata gran cantidad de envases de lata (aluminio) y botellas (PET y otros tipos) acopiados en un sector, sin perjuicio de encontrarse estos elementos dispersos en toda la superficie
12. En general, se puede constatar que actualmente se están disponiendo distintos residuos sólidos sin un control de procedencia y características de los residuos, los cuales son dispuestos a la intemperie, observándose todo tipo de residuos tales como peligrosos y no peligrosos, incluyendo también la presencia de algunas personas ajenas a la actividad que se desarrolla.
13. Se georreferencia el recorrido y se toman registros fotográficos.
14. Del contraste mediante plataforma Google Earth teniendo en referencia la inspección de inicios del 2020, al ser comparada con la condición más actual (2022), se puede constatar que la superficie de disposición de residuos ha aumentado significativamente, abarcando hoy casi la totalidad de la superficie del recinto, teniendo igualmente presente que se verifican viviendas a menos de 30 mts en línea recta del limite este del pozo Becker, separados por una cortina arbórea.

#### 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	Remitir reporte en formato Excel desglosando los volúmenes de residuos ingresados según el tipo de estos, lo anterior para el periodo enero 2020 al mes de abril de 2022, adjuntando los registros de los vehículos de transporte de estos
2	Sistema de monitoreo y/o control de napas subterráneas y/o cuerpos de agua superficiales (escorrentías) para el periodo 2020 - 2022
3	Informar acciones tendientes a dar cumplimiento a sentencia de la I. Corte Suprema referida al cierre del pozo Becker
4	Remitir respuesta a Resolución Ex. N° 77 del 25.03.2021 y su reiteración mediante Resolución Ex. N° 390 del 16.03.2022

Hoja 5 de 5

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	5 días hábiles.
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	San Martín N° 745, Edificio UNO, Piso 6, Of. 604. Temuco o al correo de oficina de partes: <a href="mailto:oficina.raucania@sma.gob.cl">oficina.raucania@sma.gob.cl</a>

#### 10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Luis Muñoz Fonseca	SMA	



#### 411. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
		--

#### 12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <u>x</u></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado <u>X</u> Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>Se acuerda remitir acta vía oficio conductor a la Municipalidad de Villarrica</p>
---	--