

# Informe de Ensayo (AC-041)

N° Informe 311836-02



**Cliente:** CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A

**Dirección:** LOS HORCONES

**Proyecto:** Control Muestras de Aguas Subterráneas

**Identificación Cliente:** PIEZOMETRO CONTROL E

**Lugar de Muestreo:** PIEZOMETRO CONTROL E

**Dirección:** PLANTA CELULOSA ARAUCO HORCONES

**Ciudad / Región:** Arauco, Octava Región

**Punto de Muestreo:** PIEZOMETRO CONTROL E

**Matríz:** Aguas Subterráneas

**Término de Muestreo:** 28/03/2016 14:30:00

**Muestreado por:** HIDROLAB S.A. - Sr. Fernando Fuentes

**Tipo de Muestreo:** Puntual

**Recepción Laboratorio:** 29/03/2016 09:01:48

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Oxígeno Disuelto	mg O2/L	1,3	28/03/16 14:30	SM-4500OG(2)
Índice de fenol	mg/L	0,012	08/04/16 17:27	2313-19of01(1)
Conductividad	us/cm	9170	06/04/16 11:41	SM-2510B(2)
Potencial Oxido-Reducción	mv	-136,2	05/04/16 13:05	SM-2580B(2)
Sólidos disueltos totales	mg/L	5840	07/04/16 10:33	SM-2540C(2)
pH Terreno	unidad	7,46-16,7(°C)	28/03/16 14:30	2313-1of95(1)

**Notas:**

- (1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.
- (2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

**Ximena Cuadros Moya**  
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 12/04/2016



**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**  
**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Teléfono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl