

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-97-2018

Con fecha 04-12-2018 00:44:52 hrs, el titular AGRICOLA PRODALMEN LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: AGRICOLA PRODALMEN LTDA.
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-052-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 31-10-2018
Fecha generación PdC electrónico: 21-11-2018
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 09-12-2018
Fiscal instructor: JORGE ANDRES ALVIÑA AGUAYO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-97-2018
Fecha de envío reporte: 04-12-2018 00:44:52
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 09-11-2018
Fecha de término: 01-02-2019
N° reporte: 1 de 4.



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 24 de septiembre de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 52 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona rural, en condición externa, en horario diurno

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de barreras acústicas en el patio técnico exterior
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-02-2016
Fecha Término:	29-02-2016
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de 2 barreras acústicas en el patio técnico exterior. Están soportadas en un montaje de acero y tienen una capa de lana de vidrio de velo negro de 25 mm de espesor y una densidad de 24 kg/m ³ . Sus dimensiones son 12x6x7 m y 11x23x7 m.
Forma de Implementación:	Se instalaron barreras acústicas en el patio técnico exterior, de manera de disminuir los niveles de ruido emitidos hacia los receptores ubicados en el perímetro del predio de Prodalmen.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación de 2 barreras acústicas en el patio técnico exterior. Están soportadas en un montaje de acero y tienen una capa de lana de vidrio de velo negro de 25 mm de espesor y una densidad de 24 kg/m ³ . Sus dimensiones son 12x6x7 m y 11x23x7 m.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2016
Fecha Término Efectivo:	29-02-2016
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se presenta el informe de recomendación de una empresa especialista en mediciones de ruido, en el cual se acreditan las características constructivas de las barreras acústicas instaladas, así como fotografías fechadas y georreferenciadas ilustrativas del antes y después de la ejecución y un croquis que señala la ubicación relativa de los muros con respecto a las fuentes emisoras de ruido de la empresa, los deslindes de la propiedad y los receptores más cercanos.</p> <p>Se adjunta además el archivo Correo PDC Prodalmen. Se deja de manifiesto que el retraso en la carga del informe inicial se debe a que se buscaron las boletas o facturas que dieran cuenta de la instalación de las barreras, pero no fue posible encontrarlas. Sin embargo, las fotos del informe dejan de manifiesto que las barreras fueron instaladas.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Inicial.pdf - Correo PDC Prodalmen.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 04-12-2018 0:44



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

