

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1642-2022

Con fecha 30-06-2022 16:14:41 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** CIERRE VERTEDERO ANGOL  
**Región:** Región de la Araucanía

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-084-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 11 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 02-05-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 10-06-2022  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 02-07-2022  
**Fiscal instructor:** BERNARDITA JESUS LARRAIN RAGLIANTI

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1642-2022  
**Fecha de envío reporte:** 30-06-2022 16:14:40  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 02-05-2022  
**Fecha de término:** 30-01-2025  
**N° reporte:** 1 de 18.











## 6. Reporte acciones

### Hecho 3

Operación deficiente del Vertedero Angol, según lo constatado en las inspecciones ambientales de fecha 8 de junio de 2018, 28 de junio de 2019 y 14 de marzo de 2020, lo que se manifiesta en:

- (i) disposición de residuos sólidos domiciliarios en frente de trabajo de extensión aproximada de 200 metros por 150 metros, en altura, sin control de taludes, demarcación y cobertura diaria de residuos;
- (ii) presencia de vectores sanitarios debido a la no ejecución de medidas de control sanitario;
- (iii) dispersión de basura en predios aledaños al Vertedero Angol y canal de aguas lluvia que corre paralelo al Vertedero Angol;
- (iv) no contar con sistema de canalización de aguas lluvias;
- (v) rebalse de líquidos lixiviados desde piscinas de acumulación, escurrimiento de líquidos lixiviados desde frente de trabajo, afloramiento de líquidos lixiviados desde laderas del Vertedero Angol y descarga en canal de aguas lluvias paralelo a Vertedero Angol.

### Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Elaboración de informe de alternativas de medidas para cumplimiento.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios



Fecha Inicio:	23-11-2020
Fecha Término:	27-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informe final de la empresa consultora.
Forma de Implementación:	Se contrató a la empresa DSS S.A. para el análisis de posibles medidas que permitan diseñar una adecuación de los principales aspectos operacionales identificados como deficientes de acuerdo a la formulación de cargos, lo establecido en la RCA N° 117/2911 y las buenas prácticas operacionales. Se realizó una visita el 24 de noviembre de 2020 evaluando la condición actual y se identificaron las alternativas. Lo anterior, se encuentra en el Anexo Hecho Infraccional N°3, la Acción N°11, el documento denominado "Minuta Reporte Inspección vertedero Angol".
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a la empresa DSS S.A., para elaborar el análisis de posibles medidas que permitieran diseñar una adecuación de los principales aspectos operacionales identificados como deficientes de acuerdo a la formulación de cargos, según RCA N° 117/2011 y las buenas prácticas operacionales realizando una visita el 23 de noviembre de 2020 para la evaluación. La empresa a cargo entregó la "minuta reporte inspección vertedero Angol" con las recomendaciones fueron esenciales para esclarecer la situación del Vertedero y entregar los lineamientos de acción necesarios y su relevancia.
Fecha Inicio Efectivo:	23-11-2020
Fecha Término Efectivo:	27-06-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- Reporte de Inspección "Minuta reporte de inspección vertedero Angol".
Medios de Verificación:	- Reporte inicial acc 11.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 11 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-11-2020, y la fecha real de término es: 27-06-2022.







#### Hecho 4

No haber reportado en el Sistema de Seguimiento Ambiental de esta Superintendencia los informes semestrales de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas conforme al Plan de Monitoreo y Control.

#### Acciones Principales

N° Identificador:	28
Acción:	Informe Análisis Cumplimiento de Plan de Monitoreo y Control.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	19-11-2020
Fecha Término:	30-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informe elaborado por la consultora.
Forma de Implementación:	Se contrató a la empresa DSS S.A. para que mediante un estudio de la información existente y análisis de los documentos, pueda establecer las brechas existentes respecto de las obligaciones establecidas en la RCA N° 117/2011 en las Instrucciones Generales de la SMA.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a la empresa DSS S.A. para que mediante un estudio de la información existente y análisis de los documentos, pudieran establecer las brechas existentes respecto de las obligaciones establecidas en la RCA N° 117/2011 en las Instrucciones Generales de la SMA. El reporte hace mención sobre la ubicación de los puntos de muestreo y parámetros a monitorear tanto para aguas superficiales como subterráneas estableciendo los lineamientos para la construcción de los pozos y los muestreos a reportar.
Fecha Inicio Efectivo:	19-11-2020
Fecha Término Efectivo:	30-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	- Minuta reporte brechas de monitoreo elaborado por DSS S.A. - Cotización 16717, Análisis de agua de pozo.
Medios de Verificación:	- Informe inicial acc28.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 30-06-2022 16:14



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

