

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1656-2022

Con fecha 07-07-2022 23:51:26 hrs, el titular COMERCIAL LOS BATROS LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: LOS BATROS LINARES
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-035-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 04-04-2022
Fecha generación PdC electrónico: 12-05-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 04-07-2022
Fiscal instructor: ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1656-2022
Fecha de envío reporte: 07-07-2022 23:51:21 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha de término: 04-06-2023
N° reporte: 1 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c t i v i d a	2018					2019					2020					2021					2022					2023															
	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n			
1	█																																								
2	█																																								
3	█																																								
4																																									
5																																									
7																																									
8																																									
9																																									
11																																									
11																																									



6. Reporte acciones

Hecho 1

Deficiente tratamiento de Riles. El sistema de tratamiento carece de estructuras fundamentales operativas. En particular:

- i) El filtro parabólico no se encontraba en funcionamiento;
- ii) El sistema de neutralización no se encontraba implementado; y
- iii) El tranque de acumulación no cuenta con sistema de oxigenación.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Habilitación del filtro rotatorio (filtro parabólico), manteniendo este siempre operativo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-05-2018
Fecha Término:	15-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Filtro rotatorio en operación. Separación de los sólidos mayores a 2 mm presentes en el RIL.
Forma de Implementación:	Confección de loza para la instalación del equipo. Conexión eléctrica e hidráulica del equipo. Puesta en operación y revisión de funcionamiento del filtro.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El filtro se encuentra operativo
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2018
Fecha Término Efectivo:	15-05-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	Se filtro se encuentra operativo a la fecha
Medios de Verificación:	- Filtro.rar
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Implementación del sistema de neutralización
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-06-2018
Fecha Término:	30-06-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de neutralización en operación. Registro de pH con evidencia del RIL neutralizado
Forma de Implementación:	Adquisición de los componentes del sistema. Instalación de los equipos y componentes. Conexión eléctrica e hidráulica. Puesta en operación y revisión de funcionamiento.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El sistema de neutralización se encuentra operativo
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta imagen del sistema instalado y operando
Medios de Verificación:	- PH.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Implementación de un sistema de oxigenación al interior del tranque de acumulación de riles, que se encuentra en la bodega de vinos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-06-2018
Fecha Término:	30-06-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de oxigenación operando el interior del tanque acumulación
Forma de Implementación:	Adquisición de equipo soplador de 3 HP y adquisición de difusores para la distribución del aire al interior del tranque (14 discos difusores), de manera de lograr una capacidad 2,1 kg O ₂ /hr (considerando un promedio de 2 m.c.a)
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de oxigenación se encuentra operativo a la fecha
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta fotografía de sistema de oxigenación instalado y operando
Medios de Verificación:	- Oxigenación.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 07-07-2022 23:51

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

