

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1735-2022

Con fecha 08-09-2022 17:17:37 hrs, el titular SOLUCIONES ECOLOGICAS DEL NORTE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: SOLENOR
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-031-2022
Resolución aprueba PdC: 7 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 05-08-2022
Fecha generación PdC electrónico: 25-08-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 10-10-2022
Fiscal instructor: ANGELO EDUARDO FARRAN MARTINEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1735-2022
Fecha de envío reporte: 08-09-2022 17:17:37
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 10-08-2022
Fecha de término: 05-08-2023
N° reporte: 1 de 7.



6. Reporte acciones

Hecho 3

Inadecuado manejo de residuos en la Celda N° 6 de residuos no peligrosos, en particular:

1. No realizar el recubrimiento de residuos no peligrosos dispuestos en la celda.
2. Disposición de residuos peligrosos (aceite usado) en la celda de disposición de residuos no peligrosos

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Extracción y disposición del tambor en una celda para residuos peligrosos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-05-2019
Fecha Término:	31-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	El tambor fue retirado y dispuesto en una celda de seguridad.
Forma de Implementación:	Personal autorizado de la empresa lo dispuso en la celda N°4.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La empresa retiró inmediatamente el tambor identificado en la fiscalización. Según se comprometió en el PdC, se adjunta fotografía área georreferenciada de la Celda N°6, la que sólo recibe residuos no peligrosos.
Fecha Inicio Efectivo:	20-05-2019
Fecha Término Efectivo:	21-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Fotografía reciente de la Celda N°6, de Resnopel, que acredita su estado actual, no advirtiéndose residuos de otra naturaleza que la autorizada.
Medios de Verificación:	- Anexo E. Fotografía Actualizada Celda 6.jpg



Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 08-09-2022 17:17

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

