

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2504-2024

Con fecha 24-07-2024 17:49:48 hrs, el titular NESTOR EUSEBIO CACERES DIAZ ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CARNICERÍA CÁCERES
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-011-2019
Resolución aprueba PdC: 4 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 17-05-2024
Fecha generación PdC electrónico: 05-07-2024
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 18-06-2024
Fiscal instructor: GUILLERMO MISAEL TEJO JARA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2504-2024
Fecha de envío reporte: 24-07-2024 17:49:33 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	24-07-2024	Reportada	
	Acción 2	24-07-2024	Reportada	
	Acción 3	24-07-2024	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 9 de febrero de 2016, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 57 dB(A) medido en 1 Receptor sensible ubicado en Zona III, en horario nocturno, en condición interna con ventana cerrada.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Barrera perimetral acústica en el lado sur del establecimiento.
Fecha Inicio:	09-11-2023
Fecha Término:	09-11-2023
Comentarios:	Comentarios: El titular llevó a cabo la construcción de una barrera perimetral acústica de 2,56 m de alto, 12,6 metros de largo y 18,5 centímetros de ancho, a base de ladrillo de construcción y concreto en el deslinde sur del establecimiento entre el equipo generador de ruido (refrigerador industrial) y el receptor denunciante, en remplazo del antiguo cierre perimetral. Medios de Verificación: (i) Set de 5 fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta de la situación original del deslinde sur del establecimiento, antes de la implementación de la barrera perimetral acústica. (ii) Set de 6 fotografías que dan cuenta de la situación posterior, luego de la implementación de la barrera perimetral acústica.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

1.Construcción de nuevo muro perimetral, el cual, será financiado al 50% por ambas partes c/u con nuevo residente del lugar. Las características de este muro serán las siguientes.

-Materiales de construcción: Ladrillo Princesa de medidas 29x14x7,1 cm y mezcla de concreto.

-Dimensiones: Alto: 2,56 metros; Largo: 12,6 metros; Ancho: 18,5 centímetros.



2.El costo estimado gastado de esta modificación fue aproximadamente de \$750.000, distribuido equitativamente por ambas partes.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2503-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	1.Construcción de nuevo muro perimetral, el cual, será financiado al 50% por ambas partes c/u con nuevo residente del lugar. Las características de este muro serán las siguientes. -Materiales de construcción: Ladrillo Princesa de medidas 29x14x7,1 cm y mezcla de concreto. -Dimensiones: Alto: 2,56 metros; Largo: 12,6 metros; Ancho: 18,5 centímetros.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	05-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de cumplimiento para cierre de infracción
Medios de Verificación:	- Programa de Cumplimiento.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio:	20-05-2024
Fecha Término:	04-06-2024



Comentarios:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se deberá emplear su clave única para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, conforme a lo indicado en la Res. Ex. SMA N° 2129. Debiendo cargar el programa en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Res. Ex. SMA N° 166/2018.
--------------	--

5.1.2.1. Conclusiones Finales

1. Construcción de nuevo muro perimetral, el cual, será financiado al 50% por ambas partes c/u con nuevo residente del lugar. Las características de este muro serán las siguientes.

- Materiales de construcción: Ladrillo Princesa de medidas 29x14x7,1 cm y mezcla de concreto.
- Dimensiones: Alto: 2,56 metros; Largo: 12,6 metros; Ancho: 18,5 centímetros.

2. El costo estimado gastado de esta modificación fue aproximadamente de \$750.000, distribuido equitativamente por ambas partes.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2503-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	1. Construcción de nuevo muro perimetral, el cual, será financiado al 50% por ambas partes c/u con nuevo residente del lugar. Las características de este muro serán las siguientes. -Materiales de construcción: Ladrillo Princesa de medidas 29x14x7,1 cm y mezcla de concreto. -Dimensiones: Alto: 2,56 metros; Largo: 12,6 metros; Ancho: 18,5 centímetros.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	05-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Programa cumplimiento para cierre de infracción
Medios de Verificación:	- Programa de Cumplimiento.docx



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	04-06-2024
Fecha Término:	18-06-2024
Comentarios:	Comentarios y Medios de Verificación: (i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

1.Construcción de nuevo muro perimetral, el cual, será financiado al 50% por ambas partes c/u con nuevo residente del lugar. Las características de este muro serán las siguientes.



- Materiales de construcción: Ladrillo Princesa de medidas 29x14x7,1 cm y mezcla de concreto.
- Dimensiones: Alto: 2,56 metros; Largo: 12,6 metros; Ancho: 18,5 centímetros.

2.El costo estimado gastado de esta modificación fue aproximadamente de \$750.000, distribuido equitativamente por ambas partes.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2503-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Mediante el presente programa se presentarán las acciones a realizar, para levantar procedimiento sancionatorio en mi contra interpuesto por vecina del sector por supuestos ruidos molestos emitidos desde mi local comercial.</p> <p>1.Construcción de nuevo muro perimetral, el cual, será financiado al 50% por ambas partes c/u con nuevo residente del lugar. Las características de este muro serán las siguientes.</p> <p>-Materiales de construcción: Ladrillo Princesa de medidas 29x14x7,1 cm y mezcla de concreto. -Dimensiones: Alto: 2,56 metros; Largo: 12,6 metros; Ancho: 18,5 centímetros.</p> <p>2.El costo estimado gastado de esta modificación fue aproximadamente de \$750.000, distribuido equitativamente por ambas partes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	05-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Programa de cumplimiento de medidas tomadas para sanear infracción
Medios de Verificación:	- Programa de Cumplimiento.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 24-07-2024 17:49



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

