

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2839-2025

Con fecha 25-02-2025 15:26:55 hrs, el titular RUCANTU S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** Constructora Rucantu S.A.  
**Región:** Región de la Araucanía

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-027-2022  
**Resolución aprueba PdC:** 4 / 2023  
**Fecha resolución aprobatoria:** 21-09-2023  
**Fecha generación PdC electrónico:** 09-11-2023  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 05-12-2023  
**Fiscal instructor:** LILIAN CAROLINA SOLÍS SOLÍS

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2839-2025  
**Fecha de envío reporte:** 25-02-2025 15:26:52 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 05-10-2023  
**Fecha de término:** 05-06-2024  
**Nº reporte:** 1 de 5.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2021	2022												2023												2024						
		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	AGO	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	AGO	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	1																															
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
R																																



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Haber superado el límite máximo de emisión de MP respecto de la caldera con registro N° SSAS 294, en el muestreo de fecha 11 de mayo de 2021.

### Acciones Principales

Nº Identificador:	1
Acción:	Instalar un filtro de agua en la caldera con registro N° SSAS 294 para disminuir la concentración de MP.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	08-12-2021
Fecha Término:	08-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	El filtro de agua es instalado y opera correctamente.
Forma de Implementación:	Modo de operación: el filtro o lavador atrapa las partículas residuales de la combustión de la biomasa con gotas de agua que se precipitan y decantan en la parte inferior del lavador. De estas gotas contaminadas un porcentaje pasa a la segunda etapa del lavador donde es capturados por un eliminador de niebla para evitar que salgan por la chimenea. Cabe señalar que los gases lavados han pasado previamente por un multiciclon axial donde queda gran parte del material particulado aproximadamente el 90 %. Tipo de lavador: Venturi Tipo de atomización de agua: spray Atomización por recirculación de agua:85litros/minuto.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Ya fue ejecutada
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	



Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 25-02-2025 15:26

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

