

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-677-2020

Con fecha 16-06-2020 17:33:31 hrs, el titular SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUEHUE LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ARIDOS MAQUEHUE  
**Región:** Región de la Araucanía

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-006-2019  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 14-01-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 10-02-2020  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 27-04-2020  
**Fiscal instructor:** MATIAS EDUARDO CARREÑO SEPULVEDA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-677-2020  
**Fecha de envío reporte:** 16-06-2020 17:33:30 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 27-01-2020  
**Fecha de término:** 25-05-2020  
**N° reporte:** 6 de 7.



### 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
R					



## 6. Reporte acciones

### Hecho 2

El sistema de sedimentadores utilizado en el proceso de chancado no es cerrado, y carece de un sistema de bombeo que permita la recirculación de las aguas utilizadas, las que son descargadas en una zanja sin impermeabilización.

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Reactivar sistema cerrado de recirculación de agua para proceso de chancado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	26-04-2020
Fecha Término:	26-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	El sistema de sedimentadores utilizados en el proceso de chancado es cerrado.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de bombas</li> <li>- Cambio de tubería hidráulica</li> <li>- Mantenimiento eléctrico del sistema</li> <li>- Limpieza y extracción de sedimentos</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dada la contingencia y el estado de salud del especialista que desarrollará la reactivación de los sedimentadores, nos hemos visto en la obligación de postergar el inicio de los trabajos, a raíz de la pandemia, el proceso de cuarentena y detención de la prestación de servicios de compra en nuestra región. Actualmente nos encontramos en proceso de preparación de los espacios a intervenir para finalizar definitivamente el proceso de esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	11-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En los medios de verificación se puede constatar, en primer lugar, la Epicrisis del tratamiento médico del especialista que desarrollará el trabajo de reactivación de sedimentadores. En segundo lugar se puede observar un registro fotográfico, que muestra los avances que se están desarrollando para preparar el espacio, desmalezando y limpiando el contorno, interior de los sedimentadores, de manera que podamos proporcionar un grado de avance de la acción y también facilitar las condiciones al comenzar el proceso final de esta acción.
Medios de Verificación:	- epicrisis.jpg - Registro Fotografico Acción N°3.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### Hecho 3

Implementación de una canaleta que conecta con la línea de evacuación de aguas lluvias, que termina descargando directamente en el suelo fuera del galpón de mantención.

### Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Control de descarga de aguas lluvias.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	21-04-2020
Fecha Término:	21-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de control de aguas lluvias implementado.
Forma de Implementación:	Se controlara la descarga de aguas mediante las siguientes actividades: - Control de ingresos de aguas externas por medio de instalación de canaletas en el contorno del taller de mantención de vehículos y maquinaria. - Limpieza de canaleta. - Limpieza periódica de los pisos del taller de mantención de vehículo y maquinaria en los sectores interior y exterior del taller.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a la contingencia, la actividad comprometida en esta acción se está desarrollando en este momento, consiguiendo un porcentaje de avance aproximado del 60% del total de la instalación de canaletas de todo el taller de mantención mecánica.
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Como medio de verificación, se puede observar un registro de avance de la instalación de canaletas.
Medios de Verificación:	- Registro Fotografico Acción N°5.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se  
Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción  
el uso de una ETFA u otro  
organismo similar? No



Fecha: 16-06-2020 17:33

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

