

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-812-2020

Con fecha 29-09-2020 15:26:07 hrs, el titular IBEREOLICA CABO LEONES I S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: IBEREOLICA PARQUE EOLICO CABO LEONES
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-023-2019
Resolución aprueba PdC: 7 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 02-09-2019
Fecha generación PdC electrónico: 17-09-2019
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 04-09-2020
Fiscal instructor: DANIELA JARA SOTO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-812-2020
Fecha de envío reporte: 29-09-2020 15:26:06 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 04-09-2019
Fecha de término: 04-12-2020
N° reporte: 5 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c	2017						2018						2019						2020												
	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	
1												X	X																		
2												X	X	X																	
3												X	X	X																	
10	X	X	X	X	X	X																									
12	X	X	X	X																											
4																															
5																															
6																															
7																															



6. Reporte acciones

Hecho 1

Utilización de una superficie de 11.267,81 m² para la habilitación de edificio de control, superando en un 160% lo aprobado ambientalmente.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Mantenimiento y seguimiento de los individuos revegetados en las 0,6 ha totales de superficie mayor a la autorizada en sector Edificio de Control y Subestación Eléctrica.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	04-12-2019
Fecha Término:	04-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Sobrevivencia de un 85% sobre el total de individuos plantados.
Forma de Implementación:	<p>Con el fin de evaluar el estado de los individuos, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento se llevarán a cabo monitoreos de seguimiento trimestrales, y actividades de mantención, considerando la implementación de medidas específicas ante la potencial pérdida de individuos en el tiempo, asegurando con ello una sobrevivencia de un 85% sobre el total de individuos plantados.</p> <p>Dentro de estas medidas se considera la implementación de mallas de protección individual para evitar el daño por animales domésticos o lagomorfos y un sistema de riego manual del área revegetada, con una frecuencia variable dependiendo del tipo de hábito de las especies reemplazadas a ser regadas y una duración de 12 meses.</p> <p>Más detalles de la forma de implementación de esta medida puede ser consultada en el Anexo 1 denominado Reporte "Protocolos de revegetación y seguimiento Edificio Control y SET Cabo Leones", Sección 4.4 Protocolos de monitoreo y mantención.</p>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Este seguimiento llevó a cabo la evaluación trimestral del estado de los 1.992 individuos replantados, correspondientes a 12 especies y consistió en la observación de la parte aérea del 100% de la revegetación, registrando evidencia de marchitez, decoloración y evidencia de ataque de insectos. En el caso de las cactáceas, el registro de marchitez correspondió al parámetro registrado como evidencia de pudrición.
Fecha Inicio Efectivo:	26-08-2020
Fecha Término Efectivo:	27-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte que describe los resultados de la tercera campaña trimestral de evaluación de los individuos replantados.
Medios de Verificación:	- PdC - Accion 06 Informe Tercer Monitoreo trimestral V04 (CPS).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-697-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 04-12-2020 y la fecha del reporte real es 29-09-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Manejo de suelo de plataformas de aerogenerador no se realiza conforme a lo aprobado, lo que se expresa en afectación a flora y vegetación existente en el área.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Mantenimiento y seguimiento de los individuos revegetados en el área identificada como de afección (750 m ²) en entorno a Plataforma 14.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	04-12-2019
Fecha Término:	04-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Sobrevivencia de al menos un 61 individuos, en la proporción 34 individuos de <i>Oxalis gigantea</i> y 27 individuos de <i>Miqueliopuntia miquelii</i> .
Forma de Implementación:	<p>Con el fin de evaluar el estado de los individuos, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento se llevarán a cabo monitoreos de seguimiento trimestrales, y actividades de mantenimiento, considerando la implementación de medidas específicas ante la potencial pérdida de individuos en el tiempo, asegurando con ello una sobrevivencia de al menos un 61 individuos, en la proporción 34 individuos de <i>Oxalis gigantea</i> y 27 individuos de <i>Miqueliopuntia miquelii</i>.</p> <p>Dentro de estas medidas se considera la implementación de mallas de protección individual para evitar el daño por animales domésticos o lagomorfos y un sistema de riego manual del área revegetada, con una frecuencia variable dependiendo del tipo de hábito de las especies reemplazadas a ser regadas y una duración de 12 meses.</p> <p>Más detalles de la forma de implementación de esta medida puede ser consultada en el Anexo 8 denominado "Protocolos de revegetación y enriquecimiento de suelo Parque Eólico Cabo Leones", Sección 4.2 Protocolos de monitoreo.</p>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El monitoreo se llevó a cabo en el sitio de revegetación construido alrededor de la Plataforma N° 14, el cual tiene una superficie total de 750 m², en donde se revegetaron 2 especies correspondientes a 30 individuos de Miqueliopuntia miquelii y 41 individuos de Oxalis gigantea.</p> <p>El monitoreo consistió en la observación de la parte aérea de los 71 individuos (100% de de la revegetación), registrando evidencia de marchitez, decoloración y evidencia de ataque de insectos. En el caso de las cactáceas, el registro de marchitez correspondió al parámetro registrado como evidencia de pudrición.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	26-08-2020
Fecha Término Efectivo:	26-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte que describe los resultados de la tercera campaña trimestral de evaluación de los individuos replantados.
Medios de Verificación:	- PdC - Accion 08 Tercer Informe Monitoreo SYMA-V00 (CPS).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-697-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 04-12-2020 y la fecha del reporte real es 29-09-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 29-09-2020 15:26

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

