

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-987-2021

Con fecha 12-02-2021 13:27:45 hrs, el titular SODIMAC S A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: HOMECENTER COPIAPÓ
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-067-2020
Resolución aprueba PdC: 2 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 07-01-2021
Fecha generación PdC electrónico: 20-01-2021
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 08-03-2021
Fiscal instructor: CAROLINA ANGELICA CARMONA CORTES

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-987-2021
Fecha de envío reporte: 12-02-2021 13:27:29
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	21-01-2021	Reportada	
	Acción 2	12-02-2021	Reportada	
	Acción 5	12-02-2021	Reportada	
Hecho 2	Acción 3	12-02-2021	Reportada	
	Acción 4	12-02-2021	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Las luminarias que forman parte del sistema de alumbrado ambiental de Homecenter Copiapó, no cuentan con certificación de cumplimiento de los límites de emisión.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Reemplazo y/o eliminación de las luminarias detectadas por SMA como luminarias sin certificación de cumplimiento de la norma de emisión de contaminación lumínica, de modo que dicha luminaria cuente con certificación de cumplimiento del D.S. N°43/2012 MMA.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-11-2020
Fecha Término:	30-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	La luminaria exterior identificada en la fiscalización de la SMA en Homecenter Copiapó cuenta con certificación de cumplimiento del D.S. N°43/2012 MMA.
Forma de Implementación:	Se compraron las luminarias necesarias para reemplazar aquellas luminarias fiscalizadas y que actualmente no cuentan con certificación, las cuales se instalarán durante el mes de diciembre.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se realizó el cambio de las luminarias fiscalizadas por la SMA, cumpliendo con lo establecido en el DS43/2012

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	21-01-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizó el cambio de las luminarias fiscalizadas por luminarias que cuentan con la debida certificación de cumplimiento del DS43. Cumpliendo también con el ángulo de instalación.
Fecha Inicio Efectivo:	17-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos: 1.- informe que acredita el cambio de la luminaria fiscalizada. Se incluyen fotografías georeferenciadas de todas las luminarias cambiadas evidenciando el ángulo de instalación, además se adjunta en el informe las fichas técnicas de las luminarias instaladas y certificados de fotometría acorde al DS43. 2.- Archivo KMZ donde se identifica la ubicación de las luminarias que se cambiaron.
Medios de Verificación:	- HC Copiapó_20-01-21_A.KMZ - INFORME LUMINARIAS HC COPIAPO PANAMERICANA_20-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Se realizará un catastro de la totalidad de las luminarias exteriores instaladas en la unidad fiscalizable Homecenter Copiapó, con el objeto de verificar que la totalidad de la luminaria exterior cuente con el certificado correspondiente que dé cumplimiento al DS N°43/2012 MMA.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	08-01-2021
Fecha Término:	08-03-2021



Indicadores de Cumplimiento:	La totalidad de la luminaria exterior de la unidad fiscalizable Homecenter Copiapó cuenta con certificación de cumplimiento de acuerdo con el D.S. N°43/2012 MMA.
Forma de Implementación:	Se contratarán los servicios de una empresa técnica especializada para que verifique en terreno la totalidad de luminarias existentes y su conformidad con el DS N°43/2012 MMA, en caso de detectar luminarias en incumplimiento a la norma mencionada, adicionales a las ya fiscalizadas por la SMA se procederá a realizar el cambio por una luminaria que cuente con la certificación correspondiente.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se realizó un catastro de la totalidad de la luminaria exterior de Homecenter Copiapó, realizando el cambio de aquellas que no contaban con la certificación correspondiente. Como resultado el 100% de la luminaria exterior de Homecenter Copiapó cuenta con la certificación establecida en el DS N°43/2012.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-02-2021 - Id Reporte: SPDC-986-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó un catastro de la totalidad de la luminaria exterior de la tienda realizando los cambios y ajustes necesarios de manera que actualmente el 100% de la luminaria exterior de Homecenter Copiapó cumple con la normativa vigente en relación a contaminación lumínica. Se adjunto informe que acredita lo anterior. En dicho informe se incluyen los certificados de las luminarias que acreditan el cumplimiento del decreto 43. Además se adjunta plano en formato KMZ con la ubicación de la luminaria.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2020
Fecha Término Efectivo:	05-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe que acredita el correcto ángulo de instalación y certificación de la totalidad de la luminaria exterior de Homecenter Copiapó



Medios de Verificación:	- HC Copiapó_05-02-21_A_ETAPA_2.kmz - HC_Copiapó_Norm_SMA_DS43_ING_SIF_ETAPA_2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta SMA N° 116/2018.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	08-01-2021
Fecha Término:	08-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC, una vez ingresados los reportes.
Forma de Implementación:	Según la frecuencia establecida, dentro de plazo, se cargará la información correspondiente en la plataforma SPDC de la SMA.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se entregó a la SMA los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC. Dicha información se cargó en la plataforma SPDC.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-02-2021 - Id Reporte: SPDC-986-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha entregado la información correspondiente para acreditar el cumplimiento de lo comprometido en el PDC, utilizando esta plataforma.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2021
Fecha Término Efectivo:	11-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de envío del reporte inicial del PDC
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210121145049.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

Las luminarias N° 1, 3 y 4 referidas en la Tabla N° 1 de la Resolución Exenta N° 1 / Rol F-067-2020 que forman parte del sistema de alumbrado ambiental correspondiente a Homecenter Copiapó, se encuentran instaladas con un ángulo de inclinación que implica una distribución de intensidad luminosa que excede a la permitida para un ángulo gama mayor a 90°.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Ajustar el ángulo de inclinación de las luminarias fiscalizadas por la SMA, que se encuentran instaladas en un ángulo de inclinación incorrecto según D.S. N°43/2012 MMA.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	08-01-2021
Fecha Término:	08-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	La luminaria exterior fiscalizada por la SMA en Homecenter Copiapó está instalada dando cumplimiento del D.S. N°43/2012 MMA.
Forma de Implementación:	Se corregirá el ángulo de inclinación de la luminaria fiscalizada por la SMA según el D.S. N°43/2012 MMA.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se ajustó el ángulo de inclinación de la luminaria fiscalizada por la SMA, dando cumplimiento a lo establecido en el D.S. N°43/2012.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-02-2021 - Id Reporte: SPDC-986-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cambió el ángulo de inclinación de las luminarias fiscalizadas por la SMA, dando cumplimiento a la normativa vigente sobre contaminación lumínica.
Fecha Inicio Efectivo:	17-11-2020
Fecha Término Efectivo:	31-12-2020



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe que acredita el ajuste del ángulo de inclinación de la luminaria fiscalizada por la SMA dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente sobre contaminación lumínica. Se adjunta también plano de ubicación de las luminarias.
Medios de Verificación:	- HC Copiapó_20-01-21_A.KMZ - INFORME LUMINARIAS HC COPIAPO PANAMERICANA_20-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Se realizará un catastro de la totalidad de las luminarias exteriores instaladas en la unidad fiscalizable Homecenter Copiapó con el objeto de verificar el ángulo de instalación de la totalidad de la luminaria exterior de acuerdo a lo establecido en el DS N°43/2012 MMA.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	08-01-2021
Fecha Término:	08-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	La totalidad de la luminaria exterior de la unidad fiscalizable Homecenter Copiapó está instalada en conformidad al DS N°43/2012 MMA.
Forma de Implementación:	Se contratarán los servicios de una empresa técnica especializada para que verifique en terreno el ángulo de inclinación de la totalidad de luminarias existentes y su conformidad con el DS N°43/2012 MMA, en caso de detectar luminarias en incumplimiento a la norma mencionada adicionales a las ya fiscalizadas por la SMA se procederá a realizar la corrección del ángulo según corresponda.

5.2.2.1. Conclusiones Finales



Se realizó un catastro de la totalidad de la luminaria exterior de Homecenter Copiapó, y se realizaron los ajustes necesarios de manera que el 100% de dicha luminaria cumple con el ángulo de inclinación según se define en el D.S. N°43/2012.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-02-2021 - Id Reporte: SPDC-986-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó un catastro de la totalidad de la luminaria exterior de la tienda, verificando y corrigiendo en caso de ser necesario su ángulo de inclinación, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente sobre contaminación lumínica.
Fecha Inicio Efectivo:	16-12-2020
Fecha Término Efectivo:	05-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte que acredita el catastro de la totalidad de la luminaria exterior de Homecenter Copiapó, acreditando el cumplimiento del ángulo de inclinación según se establece en la normativa vigente sobre contaminación lumínica. Se adjunta también plano en formato KMZ indicando la ubicación de la luminaria.
Medios de Verificación:	- HC Copiapó_05-02-21_A_ETAPA_2.kmz - HC_Copiapó_Norm_SMA_DS43_ING_SIF_ETAPA_2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-02-2021 13:27

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

