

INFORME DE RESULTADOS

1. Identificación del cliente

Cliente : Codelco División Salvador
 Solicitante : Yermolay Peralta
 Dirección : III Región
 Proyecto :
 Actividad o Fuente :
 Instrumento Ambiental aplicable :

2. Muestreo

2.1 Identificación Punto Muestreo

Punto Muestreo : PDM8 Potrerillos
 Coordenadas UTM : 7076235 N ; 451453 E
 Altura Geográfica : 2824 msnm

2.2 Registro Fotografico

Fotografía punto de muestreo



Fotografía del muestreo

2.3 Datos muestreo puntual

Tipo muestreo : Puntual
 Matriz : Agua Residual
 Norma de muestreo aplicable : NCh 411/10:2005
 Fecha y hora muestreo : 08-07-2019 / 11:00
 Responsable del muestreo : M.Basualto / R. Cecchi

INFORME DE RESULTADOS**2.4 Mediciones en terreno**

Parámetros	Unidades	Resultados
pH	unidad	---
Temperatura	°C	---
Cloro Libre Residual	mg/L	---
Conductividad	us/cm	---
Oxígeno Disuelto	mg/L	---

3. Resultados de Análisis

Fecha y hora de recepción de la Muestra : No Aplica
Norma o decreto de referencia : No Aplica

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y hora de análisis	Método
-----------	----------	------------	--------------------------	--------

Observaciones

- 1.- No se evidencia descarga de riles en el punto de muestreo PDM-8
- 2.- La información contenida en este informe no podrá ser reproducida total ni parcialmente sin la autorización del LAB-AGUASIN.



Magaly Basualto Riquelme
Supervisor de muestreo IA ETFA N°13.310.076-8
LAB-AGUASIN