

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000030753	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	18-10-2018
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	09/2018
<b>RUT</b>	79.784.980-4	<b>Fecha Envío</b>	19-10-2018
<b>Empresa</b>	CERMAQ CHILE S.A.		
<b>Establecimiento</b>	PISCICULTURA COIPUE		
<b>Ducto</b>	FOSA SEPTICA		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	201810001328	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	Aguas Servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 46
<b>Fecha de Ingreso</b>	22-09-2018	<b>Fecha de Muestreo</b>	21-09-2018
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	06:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	15:42
<b>Lugar de Muestreo</b>	Efluente		
<b>Caudal Comprometido</b>	8	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Caudal</b>	144105		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<5
Aluminio	mg/L	5	<0,01
Cloruros	mg/L	250	9,31
Fluoruro	mg/L	1,5	0,12
Hierro Disuelto	mg/L	5	<0,002
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	3,41
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	<0,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
Sulfato	mg/L	250	7
Triclorometano	mg/L	0,2	<0,005
Zinc	mg/L	3	0,123