

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000029909	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	12/09/2018
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	08/2018
<b>RUT</b>	79.784.980-4	<b>Envío</b>	13/09/2018
<b>Empresa</b>	CERMAQ CHILE S.A.		
<b>Establecimiento</b>	PISCICULTURA COIPUE		
<b>Ducto</b>	FOSA SEPTICA		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	485726	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 46
<b>Fecha de Ingreso</b>	01/09/2018	<b>Fecha de Muestreo</b>	31/08/2018
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	08:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	15:54
<b>Lugar de Muestreo</b>	Camara de Aguas Servidas		
<b>Caudal</b>	1,85	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
Parámetros		Unidad de Medida	Valor Medido
Nitrógeno Total Kjeldahl		mg/L	1,17
N-Nitrato + N-Nitrito		mg/L	<0,2