

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000024579	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	25-01-2018
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	11/2017
<b>RUT</b>	79.784.980-4	<b>Fecha Envío</b>	21-02-2018
<b>Empresa</b>	CERMAQ CHILE S.A.		
<b>Establecimiento</b>	PISCICULTURA COIPUE		
<b>Ducto</b>	FOSA SEPTICA		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	422100	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	Aguas Servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 46
<b>Fecha de Ingreso</b>	15-11-2017	<b>Fecha de Muestreo</b>	14-11-2017
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	08:05	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	15:37
<b>Lugar de Muestreo</b>	Piscicultura Coipue		
<b>Caudal Comprometido</b>	8	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Caudal</b>	1,84		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<5
Aluminio	mg/L	5	0,989
Cloruros	mg/L	250	16,8
Fluoruro	mg/L	1,5	<0,2
Hierro Disuelto	mg/L	5	1,15
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	1,55
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	<0,3
pH	Unidad	6 - 8,5	6,7
Sulfato	mg/L	250	12
Triclorometano	mg/L	0,2	<0,005
Zinc	mg/L	3	0,181