

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000047483	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	18/08/2020
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	07/2020
<b>RUT</b>	79.784.980-4	<b>Envío</b>	28/08/2020
<b>Empresa</b>	CERMAQ CHILE S.A.		
<b>Establecimiento</b>	PISCICULTURA COIPUE		
<b>Ducto</b>	FOSA SEPTICA		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	652135	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 46
<b>Fecha de Ingreso</b>	31/07/2020	<b>Fecha de Muestreo</b>	30/07/2020
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	07:40	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	15:40
<b>Lugar de Muestreo</b>	Camara de Aguas Servidas		
<b>Caudal</b>	2,5	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
Parámetros		Unidad de Medida	Valor Medido
Nitrógeno Total Kjeldahl		mg/L	1,94