

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000058570	Fecha de Ingreso al Sistema	20-10-2021
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	09/2021
RUT	79.784.980-4	Fecha Envío	29-10-2021
Empresa	CERMAQ CHILE S.A.		
Establecimiento	PISCICULTURA COIPUE		
Ducto	FOSA SEPTICA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	OI28503	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 46
Fecha de Ingreso	11-09-2021	Fecha de Muestreo	10-09-2021
Hora Inicio de Muestreo	12:45	Hora Terminó de Muestreo	13:45
Lugar de Muestreo	Camara aguas servidas		
Caudal Comprometido	8	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	2		

Notas

SE INGRESA FUERA DE PLAZO EL REPORTE DE AUTOCONTROL RILES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA PISCICULTURA COIPUE, POR LOS MOTIVOS DE NO HABER RECIBIDO DENTRO DEL PLAZO DESDE LA ETFA LABORATORIO ADL LOS INFORMES DE ANALISIS DE RILES. LA CAUSAL INFORMADA EN LA CARTA HIDROLAB N° 46 DE 20 OCT.2021: SON CAMBIOS EN SISTEMAS DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION (traspaso a nueva Plataforma My Lims) Y RECAMBIOS DE PERSONAL EN AREAS OPERACIONALES DEL LABORATORIO DE ANALISIS HIDROLAB, ATRASANDO LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS POR HIDROLAB E IMPIDIENDO EL REPORTE DEL ESTABLECIMIENTO PISCICULTURA COIPUE EN EL PLAZO ESTIPULADO.

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
Temperatura	°C		9
Temperatura	°C		8,8
Temperatura	°C		8,9
Temperatura	°C		9,1
Temperatura	°C		8,9

Temperatura	°C		8,9
Temperatura	°C		9,1
Temperatura	°C		9

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	OI28503	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 46
Fecha de Ingreso	11-09-2021	Fecha de Muestreo	10-09-2021
Hora Inicio de Muestreo	12:45	Hora Terminó de Muestreo	13:45
Lugar de Muestreo	Camara aguas servidas		
Caudal Comprometido	8	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	2		

Notas

SE INGRESA FUERA DE PLAZO EL REPORTE DE AUTOCONTROL RILES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA PISCICULTURA COIPUE, POR LOS MOTIVOS DE NO HABER RECIBIDO DENTRO DEL PLAZO DESDE LA ETFA LABORATORIO ADL LOS INFORMES DE ANALISIS DE RILES. LA CAUSAL INFORMADA EN LA CARTA HIDROLAB N° 46 DE 20 OCT.2021: SON CAMBIOS EN SISTEMAS DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION (traspaso a nueva Plataforma My Lims) Y RECAMBIOS DE PERSONAL EN AREAS OPERACIONALES DEL LABORATORIO DE ANALISIS HIDROLAB, ATRASANDO LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS POR HIDROLAB E IMPIDIENDO EL REPORTE DEL ESTABLECIMIENTO PISCICULTURA COIPUE EN EL PLAZO ESTIPULADO.

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<1
Aluminio	mg/L	5	<0,01
Caudal	m3/dia	8	2
Cloruros	mg/L	250	4,07
Fluoruro	mg/L	1,5	0,59
Hierro	mg/L	5	<0,02
Hierro Disuelto	mg/L	5	<0,02
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	0,792
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	0,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
Sulfato	mg/L	250	<1
Temperatura	°C		8,9
Triclorometano	mg/L	0,2	<0,005
Zinc	mg/L	3	0,008