

ORD. Nro. A -

2079

ANT.: Oficio Ord. N° 2307/2013 del Director Regional de SERNAGEOMIN.

MAT.: Informe de inspección a empresa Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.

ARICA,

1 DIC 2013

DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

A: SR. JUAN CARLOS MONCKEBERG FERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE
MIRAFLORES N° 178. PISO 7
SANTIAGO



Junto con saludarlo, informo a usted que el día 04 de diciembre de 2013, funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria de esta SEREMI de Salud, en compañía de Fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, realizaron visita inspectiva a la Empresa Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda., para constatar en terreno deficiencias estructurales, ocupacionales y laborales denunciadas por sus propios trabajadores de acuerdo a documento citado en el antecedente. Lo que se detalla a continuación:

1. El galpón de almacenamiento no goza de hermeticidad, lo cual fue corroborado en inspecciones anteriores realizadas con la ex CONAMA, constatando en terreno múltiples pérdidas de hermeticidad de la estructura del galpón, generados por la sobrecarga de concentrados minerales acopiados sobre las paredes flexibles del galpón, debido a esto el Titular construyó un muro de concreto en el entorno del galpón, lo que no estaba declarado en su respectiva RCA. En la actualidad, al borde exterior de este muro de contención se observa gran cantidad de concentrados minerales que han salido desde el interior del sistema de acopio, demostrando su falta de hermeticidad.
2. En el recinto existe una bodega de residuos peligrosos, la cual esta sobrepasada su capacidad de almacenamiento, no se respetan las normas de manejo de éste y su piso está cubierto por concentrados minerales dispersos, así como el piso de su entorno inmediato.
3. No se observa la debida segregación de residuos. Se almacenan buzos contaminados con grasas, aceites residuales y minerales en distintos contenedores no rotulados distribuidos al interior de la instalación.
4. Existe una bodega de residuos peligrosos líquidos, en la cual se almacenan aceites lubricantes residuales, que se encuentra contigua al área de mantenimiento. El piso de ambas dependencias no es impermeable y está cubierto en su totalidad por aceite residual. Estos residuos deben encontrarse contenidos al interior de envases cerrados.
5. En el extremo norte del galpón se encuentra la puerta de salida de camiones: Antes de abandonar el recinto, dichos vehículos pasan por el dispositivo de lavado de su carrocería y neumáticos, para impedir el arrastre de concentrados minerales hacia el exterior del galpón esto genera riles los cuales salen desde el interior del galpón. En esta inspección se pudo constatar que este proceso de lavado se realiza en condiciones tan deficientes que el agua residual de esta actividad, mezclada con concentrados minerales, es diseminada a lo largo de todo el camino de salida, contaminando todo el suelo, tanto interno de la empresa como fuera de sus deslindes.
6. Producto de la deficiencia del sistema de lavado, así como de la notable ineficiencia de la hermeticidad del galpón, en el entorno de éste se puede observar gran cantidad de concentrados minerales tanto en estado sólido suspendido - seco -, así como incorporados en solución acuosa, todo lo cual se proyecta fuera del galpón, alcanzando sectores ajenos a la empresa, correspondientes a recintos portuarios, donde laboran y transitan

superintendencia de Medio Ambiente, acompañados de funcionarios de los Organismos Públicos con Competencia Ambiental, realizada en enero de 2013, fueron detectadas una serie de incumplimientos a la RCA de este Titular. En la visita que nos ocupa, realizada once meses después de la anterior, este Titular, lejos de corregir las observaciones detectadas, éstas han aumentado considerablemente.

9. Hago presente a usted que los incumplimientos anotados se refieren a los aspectos ambientales, toda vez que fueron detectadas innumerables observaciones asociadas con salud ocupacional y aspectos laborales – Inspección del Trabajo –, situaciones que serán abordada sectorialmente.
10. De acuerdo a lo señalado, considerando además la indolencia del Titular frente a los compromisos ambientales y, en especial tomando en cuenta lo serio de las deficiencias detectadas, que ponen en riesgo la integridad del medio ambiente y en especial la salud de la comunidad, solicito a Ud. dar inicio al proceso sancionatorio pertinente, sancionando al Titular con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, en caso que el curso del Proceso así lo amerite.
11. Se adjunta CD con fotografías tomadas en dicha inspección.

Saludamos atentamente a usted,




DR. LUIS SANDROCK HILDEBRANDT
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

DR. ATC/DR. MCA/ING. MOF/DR. LRR/mof

DISTRIBUCIÓN:

- SR. JUAN CARLOS MONCKEBERG F., SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE ✓
- c.c.:
- Sr. Christian Rojo Loyola, Fiscalizador SMA Región Arica y Parinacota, 7 de junio N° 268, piso 5 of 530
- UT. de Residuos y Saneamiento Sanitario
- UT. de Salud Ambiental y SEIA
- Archivo Departamento Acción Sanitaria
- Oficina de Partes

Maipú N° 410, Arica
Teléfonos: (58) 2204028 / 2204022 / 2204025 / 2204875
<http://seremisalud15.cl>



Secretaría Regional Ministerial de
Salud Región de Arica y Parinacota
Recepción Correspondencia

3470
21 NOV 2013

OFICINA DE PARTES

Recibido por: *[Signature]*

ORD. : N° 2307/2013

ANT. : Carta Denuncia entrega
en nuestro servicio,
ingreso 4027 del 19 Nov
2013

MAT. : Condiciones de trabajo
Empresa SOMARCO.

Arica, 20 de Noviembre de 2013

Secretaría Regional Ministerial de
Salud Región de Arica-Parinacota
Recepción Correspondencia

25 NOV 2013

DPTO ACCION SANITARIA
N° Registro
Recibido por

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

DE : SR. HANS SCHMAUCK ALARCÓN
DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

Junto con saludarlo cordialmente, informo a usted que acusamos recibo en nuestro Servicio de denuncia hacia la Empresa SOMARCO, en carácter de confidencial. Sin embargo podemos indicar que nuestra regional atendió directamente al denunciante.

De la lectura de la denuncia, nuestro Servicio observa que varios puntos escapan de la fiscalización de SERNAGEOMIN, por tanto solicito a Ud. apoyarnos de acuerdo a sus competencias sectoriales con el fin de que los actos descritos puedan ser verificados o descartados por cada Servicio Público e informarnos al respecto.


Saluda atentamente a Ud.,

[Signature]
HANS SCHMAUCK ALARCÓN
DIRECTOR REGIONAL
REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

[Signature]
25/11/2013

HSA/MCV/mcv
DISTRIBUCION

- Sr. SEREMI DE SALUD : Luis Sandrock Hildebrant - Maipú N° 410 - Arica luis.sandrock@redsalud.gob.cl
- Sra. SEREMI DEL TRABAJO : Cecilia Silva Herrera - Simón Bolívar N° 67- Arica csilva@mintrab.gob.cl
- Seguridad Minera
- Gestión Ambiental y Cierre faenas



Solicitud de Fiscalización

REFERENCIA

REMITE INFORME A LA SOLICITUD PARA
FISCALIZACIÓN A EMPRESA SOMARCO,
DIRECCIÓN INGRESO TERMINAL PESQUERO
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

ARICA, 14 de noviembre de 2013

Se envía al servicio nacional de geología y minería informe de desviaciones para su conocimiento y fines de fiscalización en conjunto a Servicio de Salud y Dirección del Trabajo, según corresponda.

Finalmente se indica que la información contenida es de carácter confidencial, solo para el uso a quien va dirigido.

Saluda atentamente a Ud.

AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL ARICA Y PARINACOTA
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
HANS SCHMAUCK ALARCÓN
PRESENTE

Objetivo

El objetivo de la presente denuncia tiene por finalidad hacer valer los estándares de protección de la vida, integridad física, contractual, legal y de impacto ambiental de las personas que realizan tareas concernientes a minería o ligadas a esta tanto en operaciones o continuidad de su proceso en puerto.

ANTECEDENTES GENERALES

El presente informe es principalmente para la protección de las personas y sus familias alcanzando a la comunidad de la ciudad de Arica por concepto de contaminación, esperando que al ser entregada la siguiente información no queden en vulneración de sus derechos, remuneraciones, salud y demás, todos los trabajadores que fuesen alcanzados por la fiscalización a la Empresa SOMARCO, ya que como es indicado en posterioridad muchos trabajadores que se mantienen y otros que ya no prestan sus servicios a dicha empresa solo cuentan con contratos diarios. (Dinero día a día)

1., SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES CON EL PERSONAL OPERATIVO

- 1. Seguido a los trabajadores denominados "movilizadores" trabajan bajo la modalidad de contrato diario, es decir por cada turno de ocho horas se les contrata y finiquita en este lapso de tiempo, rotativo en tres turnos, de lunes a domingo, siendo que la mayoría mantiene una antigüedad entre 8 meses a 3 años y más, ejecutando a diario la misma labor.*
- 2. Los trabajadores no tienen la posibilidad de alcanzar el beneficio de vacaciones, años de servicio, bonos de producción o sindicalización.*
- 3. Los trabajadores no cuentan con contratos específicos a sus labores, como por ejemplo: "movilizador" se denomina al trabajador que realiza tareas de carga y descarga de camiones provenientes de Bolivia u otros lugares con minerales a granel o en sacas. Siendo que el operador o mecánico, eléctrico, lavador de camiones u otro en la modalidad de contrato diario, también se les contrata como "movilizador" con un mismo valor para todos. \$13.500 al bolsillo.*
- 4. Por tanto no se cuenta con descriptores de cargos., En caso de accidente no podríamos saber cuál sería la protocolización para presentar el accidente según especialidad.*
- 5. A raíz del modelo de contrato, también se cuenta con una tenida de elemento de protección personal estándar (buzo de papel, respirador de dos vías, guantes de látex) para todas las tareas. El calzado es de parte de los trabajadores ni chaleco reflectante.*

24. *No se cuenta con protocolos, procedimientos, instructivos específicos a las tareas y si cuentan con ellos no se imparten.*
25. *Co respecta a los exámenes físicos al personal, al conversar con los trabajadores algunos se les fueron realizados a otros hace tiempo atrás.*
26. *El Sr Experto Ingeniero en prevención de riesgos SOMARCO es Luis Palacios, hace vista gorda a estas desviaciones, sabiendo o ignorando sus riesgos. Por orden de Andrés Sánchez de Lozada Gerente y sobrino del dueño.*

4.- Conclusión

Al ser una extensión de procesos mineros, se entiende que se debe tratar con igual o mayor rigurosidad, al estar en una ubicación en pleno centro de la ciudad de Arica, siendo esto un riesgo con potencial mayor a la población.

Favor se solicita por sobre todo que si se provocase una detención de las actividades de SOMARCO no afecte a económicamente al personal que presta servicios, ya que hay familias detrás de ellos.

