

<b>ALTO MAIPO</b>	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO: INCIDENTE 21 DE ENERO DE 2016 CARGO N° 13</b>
	15 de febrero de 2017.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
INCIDENTE 21 DE ENERO DE 2016  
CARGO N° 13 FORMULACIÓN DE CARGOS/ROL D-001-2017**

Fotografía N° 1 de 21 de enero de 2016. Desacople de cañerías de descarga de la PTAS del Campamento El Yeso.

Fotografía N° 2 de 24 enero de 2016. Rotura de pared de PTAS del Campamento El Yeso.

Fotografía N° 3 de 24 de enero de 2016. Instalación de placa metálica en reemplazo de placa de madera.

Fotografías N° 4 y N° 5 de 30 de marzo de 2016. Reforzamiento de las paredes de la PTAS con mallas metálicas.

Fotografía N° 6 de 30 de marzo de 2016. Cerco metálico instalado en el perímetro de la PTAS.

15 de febrero de 2017.

Fotografía N° 1. Desacople de cañerías de descarga de la PTAS del Campamento El Yeso



15 de febrero de 2017.

Fotografía N° 2. Rotura de pared de PTAS del Campamento El Yeso



15 de febrero de 2017.

Fotografía N° 3. Instalación de placa metálica en reemplazo de placa de madera.





15 de febrero de 2017.

Fotografías N° 4 y N° 5. Reforzamiento de las paredes de la PTAS con mallas metálicas.



15 de febrero de 2017.





15 de febrero de 2017.

Fotografía N° 6. Cerco metálico instalado en el perímetro de la PTAS

