

ALTO MAIPO SpA

Avda. Rosario Norte #532
Piso 19, Las Condes Santiago, Chile.
(56-2) 2686 8900
www.altomaipo.com

Santiago 1° de septiembre de 2017
AM 2017/064

Señora
María Isabel Mallea Álvarez
Jefe Oficina Región Metropolitana
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos 280, Piso 8
Presente



Ref.: Resolución Exenta N° 957 de 25 de agosto de 2017

Mat.: Entrega antecedentes requeridos

ANDRES CABELLO BLANCO, en representación de **ALTO MAIPO SpA**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Rosario Norte 532, piso 19, comuna de Las Condes, por este acto vengo en dar respuesta al requerimiento de información formulado por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 957 de 25 de agosto de 2017.

La entrega de la información se efectúa en la forma requerida por esta Superintendencia, es decir en formato PDF, a través de soporte digital (CD) y conforme a la siguiente estructura:

- 1. Los resultados de todos los monitoreos realizados a las aguas afloradas y al cauce del Río Maipo, como consecuencia del incidente reportado y los informes de ensayo de laboratorio que realizó dicha gestión.**

Mediante Informe Técnico 20170831-MA-RPT, que se acompaña en Anexo de esta presentación, se hace entrega de los resultados de los monitoreos realizados a las aguas afloradas y al cauce del Río Maipo, como consecuencia del incidente reportado a través del Sistema de Reporte de Incidentes del Sistema de Seguimiento RCA el día 24 de agosto 2017.

2. Las coordenadas del punto de descarga de emergencia, en Sistema de Coordenadas Datum WGS 84, Huso 19 Sur.

Las coordenadas de la descarga de emergencia al Río Maipo corresponden a 367.958 y 6.283.652, DATUM WGS84, Huso 19 Sur.

3. Documento “Procedimiento de Manejo de Contingencia por Superación de Capacidad del Sistema de Tratamiento de Aguas de Infiltración”, mencionado en la descripción del incidente.

En Anexo de esta presentación se acompaña “ENV-PCD-013, Procedimiento de Manejo de Contingencia por Superación de Capacidad del Sistema de Tratamiento de Aguas de Infiltración” y copia de “Carta AM-CO630/620A-01930 de 2 de agosto de 2017, Procedure ENV-013-Water Infiltration in Tunnels” mediante la cual Alto Maipo SpA remitió el procedimiento en comento al contratista del sector L1 (Strabag SpA).

4. Copia de Contrato de construcción entre AES GENER S.A. o SOCIEDAD ALTO MAIPO SpA y empresa contratista del sector L1, u otro documento de compromiso entre ambas partes, que establezca las mediciones que deben efectuarse y el tratamiento que requerirán las aguas que eventualmente pudiesen salir al exterior por las ventanas de acceso, de modo de cumplir con las normas de calidad para descargarlas a cauces naturales, según lo establecido en la RCA N° 256/2009.

En Anexo de esta presentación se acompaña extracto del Anexo F-1, Environmental Technical Specifications, del Contrato AM-CO630/620A, referido al manejo de los residuos industriales líquidos del proyecto, que incluye las aguas que eventualmente emerjan desde el interior de los túneles, en el cual se especifican las mediciones que deberán efectuarse y el tratamiento que requerirán para su posterior disposición, cumpliendo con las normas de calidad para su descarga a cauces naturales.


AM 2017/064

POR TANTO, con el mérito de la presente carta y de la información entregada en formato PDF y a través de soporte digital (CD), solicito a usted tener por presentados los antecedentes requeridos, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo anterior, quedamos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier aspecto de la información entregada en esta presentación, así como para cumplir con futuros requerimientos que estime necesario efectuar.

Sin otro particular, le saludamos atentamente,

Andrés Cabello
Representante Legal
Alto Maipo SpA.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Adj.: Archivo en formato PDF y soporte digital (CD)