

**Informe de Ensayo** (AC-041)**Numero de Ingreso** 373223-02**Cliente:** ALTO MAIPO SPA**Dirección:** Rosario Norte 532, Piso 19**Proyecto:** Control Muestra de RILes**Identificación Cliente:** PTI L1**Lugar de Muestreo:** Planta de tratamiento de Infiltracion**Dirección:** San Jose de Maipo**Ciudad / Región:** San José de Maipo, Región Metropolitana**Instrumento Ambiental:****Punto de Muestreo:** PTI L1**Matríz:** RILes**Tipo de Muestreo:** Puntual**Término de Muestreo:** 15/03/2017 12:00:00**Recepción Laboratorio:** 15/03/2017 17:46:44**Muestreado por:** Felipe Tisnao Jara / IA 17.571.775-7

Análisis según Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Tabla N° 1.

Parámetro	Unidades	L í m i t e Norma	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	1000	<2	15/03/2017 19:17:0	2313-22of95(1)

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 6,6°C

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 7:16 horas, para Coliformes Fecales



Ana María Spuler
Jefe de Operaciones

AC-041

**Fecha Emisión Informe:** 29 de marzo de 2017**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.****Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidroLab.cl