

COMPROBANTE DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES RESPECTO DE LAS CONDICIONES, COMPROMISOS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

La División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha recibido mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental la siguiente información:

Proyecto:	MEJORAMIENTO TECNICO OPERACIONAL Y AMBIENTAL CEMARC		
Titular:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE		
Resolución Exenta N°:	051	Organismo:	
Año:	2010	Región:	XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Considerando:	3.11.1.4.3.- Sistema de Impermeabilización de Piscina	Condiciones, compromisos o medidas de la RCA:	Se acostumbra, por razones de seguridad, instalar doble sello en estanques que contienen lixiviados. En suelos permeables, este doble sello se hace normalmente con doble membrana PEAD o equivalente, y un sistema de detección de fugas instalado entre ambas. Este mismo concepto se aplicará a las lagunas de acopio de lixiviados del CEMARC, para las cuales se contempla conceptualmente una doble impermeabilización, la primera artificial, utilizando geosintéticos y la segunda del tipo natural, aprovechando el manto arcilloso del suelo de fundación.... Finalmente respecto de la instalación de un sistema físico de detección de fugas, se considerará para mayor confiabilidad del sistema, un pozo testigo justo en el centro de ambas piscinas, de tal forma de constatar prontamente eventuales fugas o contaminaciones accidentales no previstas. Su profundidad será igual al fondo de las piscinas más 1 m. Si en esta unidad de control se detectara la presencia de lixiviados, se ha considerado una barrera adicional impermeable, conformada por una barrera hidráulica impermeable cubierta por una manga o membrana sintética de alta impermeabilidad, tal que asegure que estas eventuales filtraciones sean contenidas y confinadas dentro de esta barrera y no escapen hacia las napas ni hacia los escurrimientos sub superficiales que derivan las aguas limpias fuera del área del relleno.

Tipo de informe:	Seguimiento Ambiental
Nombre del informe:	Monitoreo de Aguas subterráneas subsuperficiales proveniente de los Pozos Testigo N°1 y N°2, relacionado con procedimiento sancionatorio SMA según Expediente ID: D-026-2017.
Los documentos recibidos:	- Pozo Testigo Laguna 1.rar - Pozo Testigo Laguna 2.rar
Frecuencia	Única
Alcance del Informe de Seguimiento Ambiental	Agua <ul style="list-style-type: none"> Aguas subterráneas-Receptor



Cod: 64586
Fecha: 12-12-2017 15:33:32



El presente certificado únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada en el Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del titular del proyecto.