

Informe de Monitoreo

(AC-056)

N° Informe 385670-01

Empresa OLIVARES DE QUEPU S.A.
Proyecto Control Muestras Aguas de Riego
Direccion Fundo Quedo Lote A-4 sn, Pencahue
Matriz Aguas de regadío
Lugar de muestreo Planta de Olivos
Punto de muestreo Lavadora
Instrumento Ambiental
Región de muestreo Talca, Séptima Región
Tipo Ducto No Aplica
Medida Ducto No Aplica
Norma NCH-1333
Muestreador HIDROLAB S.A. - Sr. Oscar Mora
Coordenadas 19S 241498,01 / 6079721,03
Fecha Hora Medición 17/05/2017 10:30

Equipos Utilizados

| Equipo | Código |
|-------------|--------|
| Peachímetro | 85T |
| Termómetro | 85T |

Resumen de Mediciones

| Hora | Parámetro | Resultado |
|-------|-------------|-----------|
| 10:30 | pH | 7,70 - |
| 10:30 | Temperatura | 14,9 C° |

Observaciones

Se realiza Nch 1333.

Fecha emisión informe 26/05/17 09:11



Paula Fernández
Ejecutivo Técnico de Monitoreo