

Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe: 266418-02



Cliete: OLIVARES DE QUEPU S.A.

Dirección: Fundo Quedo Lote A-4 sn, Pencahue, Talca,

Proyecto: Control Muestra de RILes

Identificación Cliente: Salida lavadora

Lugar de Muestreo: Fundo Quelpo LOte A-4 s/nº

Dirección: Talca

Ciudad / Región: Talca, Séptima Región

Punto de Muestreo: Salida lavadora

Matríz: RILes

Término de Muestreo: 11/06/2015 09:00:00

Muestreado por: Cliente

Tipo de Muestreo: Puntual

Recepción Laboratorio 12/06/2015 08:58:30

Análisis según Norma Chilena 1333-1978 para Agua de Riego

Parámetro	Unidades	Límite Norma	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 mL	1000	450	12/06/15 09:35	SM-9221E(2)

Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition 2005.

Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 7,8°C

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 24:34 hrs., envase con Na2S2O3.

Ximena Cuadros M.
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 26/06/2015



* 2 6 6 4 1 8 2 6 V V 1 0 2 7 0 4 X *

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl