



Actividad	Descripción	Avance	Observación	Fotografías
Accesos Mejora de cuneta y camino para aguas lluvias	Se comienza con los trabajos de realización de cuneta (lado del cerro) en rampa de acceso al río y excavaciones en calzada para canalización de aguas lluvias hacia cuneta.		Sin observaciones	
Camino interior IRC. Instalación de new jerseys	Se instalan los últimos new jerseys como barrera de contención en varios sectores a la entrada del Instituto Río Colorado, dando por finalizados los trabajos en la mejora de caminos		Sin observaciones	

Registro Fotográfico

