

Coyhaique

26 4 11

11

De : J. T. S. Municipality Coyhaique

A : Cor CGSOMARIO CGMARC.

Con fecha de hoy, siendo las
9:20, se realizó en
frente de OPERACION, PISCINA
de LIXIVADO, el SITIO
LABORAL TRINCHERA D. ENCON-
TRARSE LO SIGUIENTE:

1.- ALTO NIVEL de BASTOS de
SAR AUTOLIKER SIN COBRE-
TURA cuando como lo indica
la D.C.A. OSI y como lo indica
el D.S. 189 en trazo rojo y
CURBENTA.

2.- ALTO TRINCHERA D, ZANJON y/o
BASTO con mucha acumulación de AGUA
INTERIOR SOBRE ESTA SITUACION y
LA PRESENCIA de MARGUERIT EN
CANTOS de DEMOLICION.

3.- INFORMACION SOBRE CANTIDAD de
LIXIVADO PERCOLADOR y NO PERCO-
LADOR de SE POR SACOS de
COBRE, SE ENVIAN FOTOS
de SE y PIRAS y Foto 26 y 27.

